

ANEXA 1

Tabel nr.1. Locuri de joaca din Municipiul Constanta vizitate de echipa USR Filiala Constanta

Nr. Crt.	Adresa	Suprafata aproximativa existentă(mp)	Urmeaza a fi reabilitat in 2017	Suprafata propusă de Primarie pentru reamenajare in 2017 (mp)
1	Cartier Centrul Vechi – Portul Tomis	200	NU	-
2	Cartier Centrul Vechi – Muzeul de Marina	300	DA	460,04
3	Cartier Centru - Teatrul Oleg Danovski	150	DA	284,87
4	Cartier Universitate- Str. Libertatii	250	NU	-
5	Cartier Tomis II - Str. Stejarului	400	DA	283,56
6	Cartier Tomis II - Parc	80	DA	423,21
7	Cartier Tomis I – Spitalul Judetean	400	DA	654,49
8	Cartier Icil - Kaufland	200	NU	-
9	Cartier Gara - Str. Traian – R.Albatros	1000	NU	-
10	Cartier Gara - Strada Traian Bl A4- A5	201	DA	219,65
11	Cartier Gara – Str. 1 Decembrie	170	DA	170,35
12	Cartier Gara - Parc	80	DA	340,21
13	Cartier Faleza Nord – zona noua	250	NU	-
14	Cartier Faleza Nord - Str. Dragoslavele	4000	DA	1346,18
15	Cartier Faleza Nord - Faleza	160	DA	163,84
16	Cartier Stadion	150	DA	143,72
17	Cartier Tomis III – B.P.Hasdeu	190	DA	480,39
18	Cartier Tomis III - Scoala 6	300	NU	-
19	Cartier Anadolchioi – Str. B.P.Hasdeu	300	DA	202,63
20	Cartier Casa de Cultura – Mega Image	200	DA	215,28
21	Cartier Casa de Cultura – Liceul de Arta	700	DA	539,64
22	Cartier Casa de Cultura - Parc	300	DA	134,06
23	Cartier Casa de Cultura - Aleea Nalbei	800	NU	-
24	Cartier Inel II – Str. Prieteniei	200	NU	-
25	Cartier Inel II - Adivin	300	NU	-
26	Cartier Inel II - Sabroso	600	DA	418,52
27	Cartier Inel II – Scoala nr. 8	200	DA	126,74
28	Cartier Inel II – Cora Bratianu	500	DA	1032,67
29	Cartier Far - Piateta	200	DA	340,98

30	Cartier Far – Str. Dunarii	250	DA	610,93
31	Cartier Far – Str. Caraiman	400	DA	361,61
32	Cartier Far – Aleea Portului Nou	600	DA	645,81
33	Cartier Far - Str. Timonei	100	DA	116,81
34	Cartier Delfinariu - Adivin	200	DA	124,69
35	Cartier Tabacarie – Sat Vacanta	150	NU	-
36	Cartier Tomis Nord - Spalatorie	250	DA	330,07
37	Cartier Tomis Nord - Biserica	600	NU	-
38	Cartier Tomis Nord - Blocuri	70	NU	-
39	Cartier Tomis Nord – Str. Fat-Frumos	573	DA	524,47
40	Cartier Tomis Nord - Viitorului	155	DA	155,67
41	Cartier Tomis Nord – Str. Adamclisi	700	DA	706,59
42	Cartier Tomis Nord - Penny Market	180	DA	124,21
43	Cartier Badea Cartan – Lukoil	150	DA	300,39
44	Cartier Badea Cartan – Henri Coanda	400	NU	-
45	Cartier Badea Cartan - Piateta	400	DA	248,61
46	Cartier Inel I – Str. Constantin Brancusi	200	DA	131,40
47	Cartier Inel I – Str. Dionisie cel Mic	300	DA	179,57
48	Cartier Compozitori – Str. Baba Novac	200	DA	156,42
49	Cartier Compozitori - Str. Gherghel	270	NU	-
50	Cartier Bratianu – Pod IPMC	200	NU	-
51	Cartier C.E.T. – Bd. Aurel Vlaicu	120	DA	115,48
52	Cartier C.E.T. – Scoala nr.40	150	NU	-
53	Cartier C.E.T. – Scoala nr.40	350	DA	452,1
54	Cartier C.E.T. – Str. Egretei	180	NU	-
55	Cartier C.E.T. – Parcul Viitorului	nedefinit	NU	-
56	Cartier Viile Noi – Zona Anda	100	NU	-
57	Cartier KM 4-5 - Ares	400	NU	-
58	Cartier KM 4-5 – Gradinita nr. 19	600	NU	-
59	Cartier KM 4-5 - Muzeul Militar National	250	NU	-
60	Cartierul KM 5 – Str. Hatman Arbore	120	NU	-
61	Cartier Constanta Sud – Doraly	250	NU	-
62	Cartier Constanta Sud – Str. Mugurului	100	DA	106,8
63	Cartier Faleza Sud – Blocuri ANL- Str. Brizei	200	NU	-
64	Cartier Faleza Sud - Arion	500	NU	-
65	Cartier Palazu Mare – Str. Navodului	1000	DA	1126,7

LOC DE JOACA - CARTIER CENTRUL VECHI - PORTUL TOMIS

Vecinatati- Exclusiv comerciala si turistica

Suprafata aproximativa- 150-200mp

STARE- MEDIE

Riscuri si dezavantaje


- este inconjurat de circulatii carosabile si parcare, iar imprejmuirea nu are rol de protectie a spatiului de joaca;
- in zilele insorite de vara nu exista umbra in imediata apropiere;

- echipamente putine si deteriorate care nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor;

Avantaje - posibilitatea de a fi extins.

Concluzii - amenajat corespunzator va putea deveni un loc de joaca important la nivel zonal.

ANEXA 2 - pag.1



Spatiu verde ce necesita irigatii pe timpul sezonului cald pentru a proteja locul de joaca de formarea prafului si caldura excesiva avand in vedere ca nu exista vegetatie inalta in apropiere.



LOC DE JOACA CARTIER CENTRUL VECHI-MUZEUL DE MARINA

ANEXA 2 - pag. 2

Vecinatati- locuinte colective si individuale


Suprafata aproximativa- 300 mp

STARE- MEDIE


Riscuri si dezavantaje - echipamente uzate si inechite, sol neintretinut ce scoate la iveala borduri periculoase;
-spatiul destinat parintilor este improvizat ;
-echipamentele nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a utilizatorilor.

Avantaje - exista posibilitatea extinderii si este ferit de circulatii carosabile intense.

Concluzii - necesita modernizare.



Neintretinerea solului duce la formarea baltilor dupa ploaie si face locul de joaca impracticabil zile intregi.



LOC DE JOACA CARTIER CENTRU- TEATRUL DE STAT

Vecinatati- locuinte colective, locuinte individuale si spatii comerciale

Suprafata aproximativa- 100-150 mp

STARE- MEDIE


Riscuri si dezavantaje

- echipamente deteriorate si pericolul accesului copiilor catre bulevard datorita imprejmuirii nepotrivite si accesului din trotuarul bulevardului;
- sol acoperit cu nisip neintretinut ce lasa la vedere borduri periculoase;
- echipamentele nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a utilizatorilor.

Avantaje - posibilitatea de extindere datorita amplasarii in parc.

Concluzii - amenajat corespunzator poate deveni un loc de joaca de importanta zonala.

ANEXA 2 - pag. 3



Echipamente deteriorate



LOC DE JOACA CARTIER UNIVERSITATE- LIBERTATII

Vecinatati- locuinte colective si locuinte individuale

Suprafata aproximativa- 250mp

STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipament putin, uzat si montat necorespunzator;

-solul a fost acoperit cu nisip, dar neintretinut a ramas doar pamant ce lasa la vedere borduri periculoase;


-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere;

-echipamentele nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a utilizatorilor.

Avantaje - este ferit de circulatii carosabile intense.

Concluzii - necesita reamenajare corespunzatoare imediata.

ANEXA 2 - pag. 4



LOC DE JOACA CARTIER TOMIS 2- STEJARULUI

Vecinatati- locuinte colective

Suprafata aproximativa- 400mp

STARE- FOARTE REA


Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-imprejmuirea este deficitara fata de diferentele majore de inaltime din vecinatati;
-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere.

Avantaje - locatie linistita intre blocuri, ferita de circulatii carosabile intense si galagie si are o suprafata generoasa.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 5

Denivelare periculoasa. Locul de joaca necesita imprejmuire corespunzatoare



LOC DE JOACA CARTIER TOMIS 2 - PARC

Vecinatati- locuinte colective

Suprafata aproximativa- 80mp

STARE-REA

Riscuri si dezavantaje - suprafata mica cu echipamente inghesuite si deteriorate;

-sol acoperit cu nisip neintretinut ce lasa la vedere borduri periculoase;

-accesul este deficitar. In loc sa fie deschis catre parc si deci protejat de circulatiile carosabile ale bulevardului, acesta are acces direct catre trotuar;


-echipamentele nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora;

-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere.

Avantaje - posibilitatea de extindere datorita amplasarii in parc

Concluzii- amenajat corespunzator poate deveni un loc de joaca de interes zonal.

ANEXA 2 - pag. 6



Borduri periculoase si acces direct catre trotuarul bulevardului



Echipamente deteriorate



Borduri periculoase

LOC DE JOACA CARTIER TOMIS 1 - SPITALUL JUDETEAN

Vecinatati-locuinte colective

Suprafata aproximativa- 400mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;

-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;


-echipamentele nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora;

-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere.

Avantaje - suprafata generoasa .

Concluzii - necesita amenajare imediata


ANEXA 2 - pag. 7



Neintretinerea solului duce la formarea baltilor dupa ploaie si face locul de joaca impracticabil zile intregi.



Echipamente deteriorate



LOC DE JOACA CARTIER ICIL - KAUFAND

Vecinatati- locuinte colective

Suprafata aproximativa- 200 mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si

prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;

-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;


-imprejmuirea este deteriorata si nu are inaltimea potrivita

pentru un loc de joaca in apropierea unui bulevard;

-nu exista cosuri de gunoi in apropiere.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 8



Imprejmuire deteriorata si nu are inaltimea potrivita unui loc de joaca ce se afla in apropierea unui bulevard



Echipamente deteriorate



Obstacole periculoase



LOC DE JOACA CARTIER GARA - STRADA TRAIAN -R.ALBATROS

ANEXA 2 - pag. 9

Vecinatati- locuinte colective si locuinte individuale

Suprafata aproximativa- 1000mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;


-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;

-imprejmuirea este deteriorata si nu ofera protectie nici fata de taluzul portului nici fata de circulatia carosabila a strazii Traian;

-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere.

Avantaje - suprafata generoasa .

Concluzii - necesita amenajare imediata



Sol acoperit cu asfalt, total nepotrivit pentru un loc de joaca. Prezinta riscuri reale de accidentare



Imprejmuire deficitara



Imprejmuire deficitara

Echipamente deteriorate



Imprejmuire deficitara

Obstacole periculoase



Echipamente deteriorate

LOC DE JOACA CARTIER GARA - STR.TRAIAN BL.A4-A5
Vecinatati- locuinte colective


Suprafata aproximativa- 200 mp

STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-echipamentele nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora;

Concluzii- necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 10



LOC DE JOACA CARTIER GARA - INT. 1 DECEMBRIE 1918
Vecinatati- locuinte colective


Suprafata aproximativa- 170 mp

STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-echipamentele nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora;

Concluzii- necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 11



LOC DE JOACA CARTIER GARA - PARCUL GARII
Vecinatati- locuinte colective

Suprafata aproximativa- 80 mp

STARE- MEDIE

Riscuri si dezavantaje - suprafata mica cu echipamente inghesuite si deteriorate;



-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;

-echipamentele nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora;

Avantaje - posibilitatea extinderii datorita amplasarii in parcul Garii.

Concluzii- amenajat corespunzator poate deveni un loc de joaca de interes zonal.

ANEXA 2 - pag. 12



Dimensiuni nepotrivite pentru un loc de joaca situat intr-un parc



Borduri periculoase



Echipamente deteriorate



LOC DE JOACA CARTIER FALEZA NORD - PARTEA NOUA

Vecinatati- Locuinte individuale

Suprafata aproximativa- 250 mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;


-solul este neintretinut si favorizeaza formarea baltilor si a noraiului pe timp ploios, fapt ce il face inaccesibil zile intregi dupa oprirea ploii;

-imprejmuirea este necorespunzatoare fata de diferentele majore de inaltime din vecinatati.

Avantaje - posibilitatea extinderii datorita amplasarii.

Concluzii - necesita amenajare imediata

ANEXA 2 - pag. 13



Vecinatati- Locuinte colective


Suprafata aproximativa- 4000mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje -echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase, mai mult este acoperit in mare parte cu asfalt, total neindicat pentru un loc de joaca;
-avand in vedere suprafata generoasa nu este echipat corespunzator, nu are echipamente variate pentru toate grupele de varsta ale utilizatorilor.

Avantaje - are suprafata generoasa si este ferit de circulatii carosabile intense.

Concluzii - amenajat corespunzator poate deveni un loc de joaca de interes zonal



LOC DE JOACA CARTIER FALEZA NORD - Faleza

Vecinatati- Locuinte colective si individuale

Suprafata aproximativa- 160mp

STARE- MEDIE

Riscuri si dezavantaje - solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;

-nu este afisata varsta recomandata pentru utilizarea echipamentelor, fapt ce poate duce la accidentarea utilizatorilor sau deteriorarea echipamentului.

Avantaje - zona linistita si posibilitatea de extindere datorita amplasarii.

Concluzii - amenajat corespunzator poate deveni un loc foarte indragit de copii.

ANEXA 2 - pag. 15

Str. Dorobanti
Str. Pescarii
Str. Brumescu



Sol neintretinut ce lasa la vedere obstacole priculoase
-pericol de accidentare-



Borduri de beton

LOC DE JOACA CARTIER STADION

Vecinatati- Locuinte colective si individuale

Suprafata aproximativa- 150mp

STARE- MEDIE

Riscuri si dezavantaje -echipamente putine si uzate care nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora;

-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere;


-solul este neintretinut si permite formarea baltilor si a noroiului pe timp ploios, fapt ce il face nepracticabil zile bune dupa oprirea ploii;

-nu exista posibilitate de umbrire in sezonul cald;

Avantaje - amplasat intr-un loc linistit .

Concluzii - necesita diversificarea echipamentelor.

ANEXA 2 - pag. 16



Sol neintretinut ce favorizeaza formarea baltilor pe timp ploios ce il face neutilizabil perioade indelungate dupa ploaie

LOC DE JOACA CARTIER TOMIS III - B.P. HASDEU

Vecinatati- Locuinte colective si individuale

Suprafata aproximativa- 190mp

STARE- MEDIE

Riscuri si dezavantaje -echipamente putine si uzate care nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora;


-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere;

-solul este neintretinut si permite formarea baltilor si a noroiului pe timp ploios, fapt ce il face nepracticabil zile bune dupa oprirea ploii;

Avantaje - amplasat intr-un loc linistit .

Concluzii - necesita diversificarea echipamentelor.

ANEXA 2 - pag. 17



LOC DE JOACA CARTIER TOMIS 3 - SCOALA 6

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 300mp

STARE- FOARTE REA


Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase, mai mult este acoperit in mare parte cu asfalt, total neindicat pentru un loc de joaca;

-nu are echipamente variate ce cuprind toate grupele de varsta ale utilizatorilor.

-imprejmuire incompleta si cu inaltime nepotrivita;

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 18



LOC DE JOACA CARTIER ANADOLCHIOI - B.P. HASDEU

Vecinatati- Locuinte colective


Suprafata aproximativa- 300mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-imprejmuirea este deficitara fata de diferentele majore de inaltime din vecinatati si circulatii carosabile;

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 19



LOC DE JOACA CARTIER CASA DE CULTURA - MEGA IMAGE

Vecinatati- Locuinte colective


Suprafata aproximativa- 200mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-imprejmuirea este deteriorata si nu are rol de protectie fata de circulatia carosabila;
-nu exista cosuri de gunoi in apropiere.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 20



Vecinatati- Locuinte colective


Suprafata aproximativa- 700mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-imprejmuirea este deteriorata si nu are rol de protectie fata de circulatia carosabila;
-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere.

Avantaje - posibilitatea extinderii datorita amplasarii.

Concluzii - necesita amenajare imediata.



Echipamente deteriorate si obstacole priculoase



LOC DE JOACA CARTIER CASA DE CULTURA - PARC

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 300mp

STARE- MEDIE

Riscuri si dezavantaje - echipamente putine si uzate care nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora;

-sol acoperit cu nisip si inconjurat de borduri de beton ce reprezinta un pericol de accidentare.

Avantaje - este ferit de circulatii carosabile

Concluzii - necesita modernizare.

ANEXA 2 - pag. 22



Obstacole periculoase



LOC DE JOACA CARTIER CASA DE CULTURA - ALEEA NALBEI

ANEXA 2 - pag. 23

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 800mp


STARE- BUNA

Riscuri si dezavantaje - desi pare a fi un loc de joaca nou amenajat, echipamentele nu acopera toate grupele de varsta ale posibililor utilizatori

-imprejmuirea este exagerat de inalta.

Avantaje - echipamente intretinute

Concluzii - necesita completare.



LOC DE JOACA CARTIER INEL 2 PRIETENIEI

Vecinatati- Locuinte colective


Suprafata aproximativa- 200mp

STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase si permite formarea baltilor;
-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere motiv pentru care s-au strans gunoaie in interiorul locurilor de joaca;
-imprejmuire incompleta si cu inaltime nepotrivita.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 24



LOC DE JOACA CARTIER INEL 2 ADIVIN

Vecinatati- Locuinte colective si individuale


Suprafata aproximativa- 300mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut ce lasa la vedere obstacole periculoase si permite formarea baltilor;
-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 25



Echipamente deteriorate



Sol neintretinut



Sol neintretinut

LOC DE JOACA CARTIER INEL 2 SABROSO

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 600mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;

-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;


-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere;

-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Avantaje - posibilitate de extindere .

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 26



Bara de covoare in
mijlocul locului de joaca



Echipamente deteriorate



LOC DE JOACA CARTIER INEL 2 SCOALA 8

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 200mp


STARE- MEDIE

Riscuri si dezavantaje - echipamente uzate si deteriorate;
- nu exista echipamente de joaca pentru toate grupele de varsta ale utilizatorilor;
-nu este afisata varsta recomandata pentru utilizarea echipamentelor si poate duce la accidentarea copiilor;
-imprejmuire necorespunzatoare avand in vedere ca locul de joaca se afla in apropierea unui bulevard.

Avantaje - poate fi extins

Concluzii - necesita completare.

ANEXA 2 - pag. 27



Echipamente deteriorate



Echipamente deteriorate



improvizatii



LOC DE JOACA CARTIER INEL 2 - CORA BRATIANU

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 500mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-nu exista imprejmuire desi se afla in apropierea unei intersectii importante;

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 28

Strada Dezrobirii

Bulevardul I.C.Bratianu

0m 20m 40m 60m 80m 100m



LOC DE JOACA CARTIER FAR - PIATETA

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 200mp

STARE- REA


Riscuri si dezavantaje - echipamente putine, uzate si deteriorate care nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora;
-sol acoperit cu nisip si inconjurat de borduri de beton ce reprezinta un pericol de accidentare;

-nu exista bancute si cosuri de gunoi in imediata apropiere.

Avantaje - poate fi extins si completat.

Concluzii - amenajat corespunzator poate deveni un loc de joaca de importanta zonala.

ANEXA 2 - pag. 29



Echipamente deteriorate



Echipamente deteriorate



Echipamente deteriorate

LOC DE JOACA CARTIER FAR - STR. DUNARII

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 250mp


STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Avantaje - este protejat de circulatii carosabile intense .

Concluzii - necesita amenajari imediate.

ANEXA 2 - pag. 30



Echipamente deteriorate



Echipamente deteriorate



Echipamente deteriorate



Echipamente deteriorate

LOC DE JOACA CARTIER FAR CARAIMAN

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 400mp


STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;

Avantaje - este ferit de circulatii carosabile intense.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 31



Echipamente deteriorate



Echipamente deteriorate

LOC DE JOACA CARTIER FAR - ALEEA PORTULUI NOU

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 600mp


STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere borduri periculoase;
-imprejmuirea este incompleta si de inaltime nepotrivita;
- in imediata apropiere se afla pubelele de gunoi ale blocurilor in sezonul cald cauzand discomfort.

Avantaje - este ferit de circulatii carosabile intense.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 32



LOC DE JOACA CARTIER FAR - STR. TIMONEI

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 100mp

STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamente putine, uzate si deteriorate;

- nu exista echipamente de joaca pentru toate grupele de varsta ale utilizatorilor;


-nu este afisata varsta recomandata pentru utilizarea echipamentelor si poate duce la accidentarea copiilor;

-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita.

Avantaje - poate fi extins

Concluzii - necesita completare.

ANEXA 2 - pag. 33



LOC DE JOACA CARTIER DELFINARIU ADIVIN

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 200mp

STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamente putine, uzate si deteriorate care nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora;

-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;


-nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere;

-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Avantaje - amplasare intr-un loc linistit

Concluzii - necesita reparatii imediate, completare si modernizare.

ANEXA 2 - pag. 34



LOC DE JOACA CARTIER TABACARIE SAT VACANTA

Vecinatati- Locuinte colective si spatii comerciale

Suprafata aproximativa- 150mp


STARE- BUNA

Riscuri si dezavantaje - echipamente de joaca putine si inghesuite;

- nu este afisata grupa de varsta recomandata a utilizatorilor;
- solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
- inaltimea imprejmuirii este necorespunzatoare;
- nu exista cosuri de gunoi si bancute in apropiere.

Avantaje - posibilitate de extindere.

ANEXA 2 - pag. 35



LOC DE JOACA CARTIER TOMIS NORD SPALATORIE

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 250mp

STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt uzate, ruginite, deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;


-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase, in plus este acoperit in mare parte cu asfalt, total nepotrivit pentru un loc de joaca;

-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita, ;

-imprejurimile arata dezolant: covoare atarnate pe gard, pubele ecologice in apropiere, multe pietre si bolovani.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 36



Imprejmuire deteriorata



Echipamanete deteriorate



in imediata apropiere

LOC DE JOACA CARTIER TOMIS NORD - BISERICA

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 600mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii; este greu de imaginat cum poate folosi cineva acest topogan fara a se accidenta;


-solul este acoperit in totalitate cu asfalt, total neindicat pentru un loc de joaca;

-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Avantaje - suprafata generoasa.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 37



LOC DE JOACA CARTIER TOMIS NORD BLOCURI

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 70mp


STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamente putine, uzate, deteriorate si inutile.

Avantaje - zona ferita de zgomot si circulatii carosabile intense.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 38



LOC DE JOACA CARTIER TOMIS NORD - STR.FAT-FRUMOS

Vecinatati- Locuinte colective si individuale

Suprafata aproximativa- 573mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;

-echipamentele de joaca nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora, fapt ce poate duce fie la accidentarea copiilor, fie la deteriorarea echipamentelor de joaca.

-solul este acoperit cu asfalt, total neindicat pentru un loc de joaca;

-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 39



LOC DE JOACA CARTIER TOMIS NORD - STR. VIITORULUI

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 155mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;


-solul este neingrijit;

-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Avantaje - pozitionat intr-o zona linistita, ferita de circulatii carosabile intense.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 40



LOC DE JOACA CARTIER TOMIS NORD - ADAMCLISI

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 700mp

STARE- REA


Riscuri si dezavantaje -echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este acoperit in totalitate cu asfalt, total neindicat pentru un loc de joaca;

-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Avantaje - suprafata generoasa.

Concluzii - necesita reamenajare.

ANEXA 2 - pag. 41



LOC DE JOACA CARTIER BADEA CARTAN LUKOIL

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 150mp


STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-echipamentele de joaca nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora, fapt ce poate duce fie la accidentarea copiilor, fie la deteriorarea echipamentelor de joaca.

-solul este neintretinut;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Concluzii - necesita amenajare.

ANEXA 2 - pag. 43



LOC DE JOACA CARTIER TOMIS NORD - PENNY MARKET

Suprafata aproximativa - 180mp


STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamente putine si uzate.

- solul este neintretinut si favorizeaza formarea baltilor pe timp de ploaie;
- exista doar stalpul de la cosul de gunoi;
- in imediata apropiere se afla ghearele pentru gunoiul menajer al locuitorilor din zona, ducand la un discomfort olfactiv in sezonul cald;
- imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita.

Concluzii - necesita amenajare.

ANEXA 2 - pag. 42



LOC DE JOACA CARTIER BADEA CARTAN - HENRI COANDA

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 400 mp


STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-imprejmuirea este incompleta si de inaltime nepotrivita;
- solul este neingrijit si lasa la vedere obstacole periculoase, favorizeaza formarea baltilor pe timp de ploaie.

Avantaje - suprafata generoasa

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 44



LOC DE JOACA CARTIER BADEA CARTAN - PIATETA

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 400 mp

STARE- BUNA

Riscuri si dezavantaje - imprejmuirea santierului din imediata vecinatate reprezinta un pericol de accidentare pentru copii;


-imprejmuirea locului de joaca este incompleta si de inaltime nepotrivita;

-echipamente de joc nediversificate;

-necesita igienizare.

Avantaje - este ferit de circulatii carosabile intense.

ANEXA 2 - pag. 45



LOC DE JOACA CARTIER INEL 1 CONSTANTIN BRANCUSI

Vecinatati- Locuinte colective



Suprafata aproximativa- 200mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 46



LOC DE JOACA CARTIER INEL 1 DIONISIE CEL MIC

Vecinatati- Locuinte colective


Suprafata aproximativa- 300mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-imprejmuirea este incompleta si de inaltime nepotrivita;
- solul este neingrijit si lasa la vedere obstacole periculoase, favorizeaza formarea baltilor pe timp de ploaie;
-nu exista bancute si cosuri de gunoi utilizabile in imediata apropiere.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 47



LOC DE JOACA CARTIER COMPOZITORI

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 200mp


STARE- BUNA

Riscuri si dezavantaje - echipamente putine si nediversificate;

- nu este afisata varsta recomandata pentru utilizarea echipamentelor, fapt poate duce la accidentarea copiilor sau deteriorarea echipamentelor;
- imprejmuire necorespunzatoare avand in vedere ca locul de joaca se afla in apropierea unei circulatii carosabile intense;
- solul este neintretinut si favorizeaza formarea baltilor pe timp ploios;

Concluzii - necesita amenajarea solului si inlocuirea gardului.

ANEXA 2 - pag. 48



LOC DE JOACA CARTIER COMPOZITORI - STR.GHERGHEL

Vecinatati- Locuinte colective si individuale


Suprafata aproximativa- 270mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase in plus permite formarea baltilor;
-nu exista cosuri de gunoi in apropiere;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita.

Concluzii - amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 49



LOC DE JOACA CARTIER BRATIANU POD IPMC

Vecinatati- Locuinte colective di individuale

Suprafata aproximativa- 200 mp


STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamente de joaca uzate si inechite;

- sol neintretinut ce lasa la vedere obstacole periculoase si favorizeaza pe timp ploios formarea baltilor;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita.

Concluzii - necesita reamenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 50



LOC DE JOACA CARTIER CET - BD. AUREL VLAICU GPL

Vecinatati- Locuinte colective


Suprafata aproximativa- 120mp

STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-echipamentele de joaca nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor si nu este afisata varsta recomandata a acestora, fapt ce poate duce fie la accidentarea copiilor, fie la deteriorarea echipamentelor de joaca;
-solul este neintretinut si permite formarea baltilor;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Concluzii - necesita amenajare.

ANEXA 2 - pag. 51



LOC DE JOACA CARTIER CET - SCOALA 40

Vecinatati- Locuinte colective


Suprafata aproximativa- 150mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
- nu exista echipamente de joaca pentru toate grupele de varsta;
-nu este afisata varsta recomandata pentru utilizarea echipamentelor, fapt ce poate duce la accidentarea copiilor sau deteriorarea echipamentelor;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita.

Concluzii -necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 52



LOC DE JOACA CARTIER CET - SCOALA 40

Vecinatati- LOCUINTE COLECTIVE

Suprafata aproximativa- 350mp

STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt inechitate, uzate, iar unele dintre ele chiar inutile;


-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase, in plus permite formarea baltilor pe timp ploios;

-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita.

Avantaje - suprafata generoasa si amplasament linistit, ferit de circulatii carosabile intense.

Concluzii - necesita amenajare corespunzatoare.

ANEXA 2 - pag. 53



LOC DE JOACA CARTIER C.E.T. - STR.EGRETEI

Vecinatati- Locuinte colective


Suprafata aproximativa- 180mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase in plus permite formarea baltilor;
-nu exista cosuri de gunoi in apropiere;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 54



LOC DE JOACA CARTIER C.E.T. PARCUL VIITORULUI

Vecinatati- locuinte colective

STARE- MEDIE

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt uzate si nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor;
-nu este afisata varsta recomandata a utilizatorilor fapt ce poate duce la accidentarea copiilor sau deteriorarea echipamentelor de joaca;
- sol neintretinut ce lasa la vedere obstacole periculoase; are suprafete mari acoperite cu beton, lucru total neindicat in zona echipamentelor de joaca;

Avantaje - suprafata generoasa.

Concluzii - amenajat corespunzator poate deveni un loc de joaca de interes zonal.

ANEXA 2 - pag. 55



LOC DE JOACA CARTIER VIILE NOI - ZONA ANDA

Vecinatati- Locuinte colective


Suprafata aproximativa- 100mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase in plus permite formarea baltilor;
-nu exista cosuri de gunoi si banci in apropiere;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;
- suprafata foarte mica.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 56



LOC DE JOACA CARTIER KM 4-5 ARES

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 400mp


STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-nu exista cosuri de gunoi in apropiere;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Avantaje - suprafata generoasa;

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 57



LOC DE JOACA CARTIER KM 4-5 GRADINITA NR 19

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 600 mp


STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;

Avantaje - suprafata generoasa.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 58



Vecinatati- locuinte colective

Suprafata aproximativa- 250 mp

STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt uzate si deteriorate si nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor;


-nu este afisata varsta recomandata a utilizatorilor fapt ce poate duce la accidentarea copiilor sau deteriorarea echipamentelor de joaca;

- sol neintretinut cu borduri inutile si periculoase;

- imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita.

Avantaje - poate fi extins.

Concluzii - necesita reamenajare imediata.



LOC DE JOACA CARTIER KM 5 HATMAN ARBORE

Vecinatati- Locuinte individuale


Suprafata aproximativa- 120 mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase;
-nu exista cosuri de gunoi si banci in apropiere;
-este evident ca a fost vandalizat;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita;
-dimensiuni foarte mici.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 60



LOC DE JOACA CARTIER CONSTANTA SUD - DORALY

Vecinatati-Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 250mp

STARE- MEDIE

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt uzate si deteriorate si nu acopera toate grupele de varsta ale utilizatorilor;


-nu este afisata varsta recomandata a utilizatorilor fapt ce poate duce la accidentarea copiilor sau deteriorarea echipamentelor de joaca;

- sol neintretinut cu borduri inutile si periculoase;

Avantaje - posibilitatea de a fi extins.

Concluzii - necesita amenajare.

ANEXA 2 - pag. 61




Vecinatati-Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 100mp

STARE- FOARTE REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
 -solul este neintretinut si lasa la vedere borduri periculoase;
 - nu exista echipamente de joaca pentru toate grupele de varsta;
 -nu este afisata varsta recomandata pentru utilizarea echipamentelor, fapt ce poate duce la accidentarea copiilor sau deteriorarea echipamentelor;
 -imprejmuirea nu exista;

Concluzii - necesita amenajare imediata.



LOC DE JOACA CARTIER FALEZA SUD - STR.BRIZEI

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 200mp

STARE- MEDIE

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt inechitate si uzate;


-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase in plus permite formarea baltilor pe timp ploios;

- nu exista bancute si cosuri de gunoi in apropiere;

-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita.

Concluzii - necesita amenajare.

ANEXA 2 - pag. 63



LOC DE JOACA CARTIER FALEZA SUD- ARION

Vecinatati- Locuinte colective

Suprafata aproximativa- 500 mp


STARE- REA

Riscuri si dezavantaje - echipamentele sunt deteriorate si prezinta riscuri majore de accidentare pentru copii;
-solul este neintretinut si lasa la vedere obstacole periculoase, in plus permite formarea baltilor;
-imprejmuire incompleta si de inaltime nepotrivita.

Avantaje - suprafata generoasa.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 64



LOC DE JOACA CARTIER PALAZU MARE - STR. NAVODULUI

Vecinatati- Locuinte individuale

Suprafata aproximativa- 1000 mp


STARE- TEREN ASFALTAT

Descriere - exista doar doua porti de fotbal care nu sunt foarte stabil pozitionate;
-solul este asfaltat;
-imprejmuire incompleta.

Avantaje - suprafata generoasa.

Concluzii - necesita amenajare imediata.

ANEXA 2 - pag. 65



HARTA LOCURILOR DE JOACA DIN CONSTANTA

ANEXA NR.3




LEGENDA

 Circulatii carosabile majore

 Limita cartiere

 Locuri de joaca (si raza de deservire) ce vor fi modernizate in 2017

 Locuri de joaca (si raza de deservire) ce nu sunt prevazute pentru modernizare



HARTA LOCURILOR DE JOACA PROPUSE DE USR FILIALA CONSTANTA SPRE A DEVENI SPATII DE JOACA DE INTERES ZONAL




LEGENDA

 Circulatii carosabile majore

 Limita cartiere

 Locuri de joaca (si raza de deservire)cu o suprafata medie de 300 mp

 Locuri de joaca (si raza de deservire) cu o suprafata de minim 1000 mp



Tabel nr.2 Propunere pentru locuri de joaca de interes zonal realizată de USR Filiala Constanța

Nr. Crt.	Denumire	Suprafata existenta (mp)	Sprafata minima propusa (mp)
1	Cartier Centrul Vechi – Portul Tomis	200	1000
2	Cartier Centru - Teatrul Oleg Danovski	284,87	1000
3	Cartier Tomis II - Parc	423,21	1000
4	Cartier Tomis I – Spitalul Judetean	654,49	1000
5	Cartier Gara - Parc	340,21	1000
6	Cartier Faleza Nord - Str. Dragoslavele	1346,18	1346,18
7	Cartier Tabacarie - Tara Piticilor	(nedefinit)	1000
8	Cartier Tomis Nord - Biserica	600	1000
9	Cartier Badea Cartan – Henri Coanda	400	1000
10	Cartier Inel II – Cora Bratianu	1032,67	1032,67
11	Cartier C.E.T. – Parcul Viitorului	(nedefinit)	1000
12	Cartier Constanta Sud – Doraly	250	1000
13	Cartierul KM 5 – Str. Hatman Arbore	200	1000
14	Cartier Palazu Mare – Str. Navodului	1126,7	1126,7

Propunere extindere si mobilare loc de joaca din cartierul Tomis Nord-Biserica
realizata de echipa USR Filiala Constanta


ANEXA nr.5 pag. 1


Suprafata existenta = 600mp . Suprafata propusa = 1200mp.


Costuri = 45 000 euro



Propunere extindere, echipare și mobilare loc de joacă din cartierul Tomis Nord – Biserică realizată de USR Filiala Constanța							ANEXA 5
Nr · Crt ·	Denumire	UM	Can- titate	Pret /UM/ euro	Furnizor	Total	Imagine
1	Ansamblu de joaca 2-6 ani LKD1020	buc	1	2416.89	www.loftrek.ro	2416.89	
2	Masa cu bancute pentru copii	buc	6	151.13	www.loftrek.ro	906.78	
3	Carusel pentru copii sub 3 ani LKCA20346	buc	1	946.8	www.loftrek.ro	946.8	

4	Leagan pentru copii sub 3 ani LKL14-S89	buc	1	658.07	www.loftrek.ro	658.07	
5	Casute de joaca pentru copii sub 12 ani	buc	1	1412.53	www.loftrek.ro	1412.53	
6	Ansamblu de joaca pentru copii cu dizabilitati LKKI347	buc	1	2829.82	www.loftrek.ro	2829.82	
7	Carusel pentru copii cu dizabilitati LKCA20459	buc	1	2865.6	www.loftrek.ro	2865.6	

8	Ansamblu de joaca 3-12 ani LKK2554	buc	1	5788.16	www.loftrek.ro	5788.16	
9	Ansamblu de joaca trenulet 3-12 ani LKT1315	buc	1	2170.56	www.loftrek.ro	2170.56	
10	Leagan 3 locuri 3-12 ani LKL12-C45	buc	1	496.23	www.loftrek.ro	496.23	
11	Banci pentru adulti si copii	buc	25	85,68	www.loftrek.ro	2142	

12	Cosuri de gunoi	buc	12	69,02	www.loftrek.ro	828.24	
13	Paviment cauciucat inclus lipici	mp	385	21.20	www.loftrek.ro	8162	
14	Paviment dalat alee	mp	214	7,55	https://www.dedeman.ro/ro/p/avaj-symm-24-200x100x40-gri/p/6019772	1615.7	
	Borduri	ml	217	3,88	https://www.dedeman.ro/ro/b/ordura-b5-gri-ciment-500x100x150-mm/p/6014667	841	

15	Arusti	buc	18	4,68	http://www.gradinamosului.ro/cumpara/iasomie-cu-flori-duble-7750502	84.26	
16	Arbori	buc	7	16,7	http://www.gardenexpert.ro/arbori/arbori-ornamentali/tei-argintiu-szeleste.html?gclid=CjwKEAju07nJBRDG_tvshfHhWQS-JABRcE-ZmEB5yzFN4DaM7oLrWk5pLSGfcQX1IHmsXSByWnZKL-BoCE93w_wcB	116.6	
17	Rulouri Gazon - nivelare teren si montaj inclus	mp	677	3.87	http://www.rulouridegazon.ro/ro/calculator-preturi-gazon-si-servicii.html	2621	

18	Gard imprejmuire	ml	158	46,41	www.loftrek.ro	7333	
Total 44 235.24 euro(TVA inclus)							

Propunere mobilare loc de joaca din cartierul Universitate - Str.Libertatii
realizata de echipa USR Filiala Constanta



Suprafata existenta =250mp . Costuri 10 500euro

ANEXA nr.6 pag. 1



LEGENDA

- ① Balansoar 3-12 ani
- ② Balansoar 1-12 ani
- ③ Ansamblu de joaca 3-12 ani
- ④ Ansamblu de joaca sub 12 ani
- ⑤ Leagan 0-3 si 3-12 ani
- ⑥ Banci pentru copii si adulti
- ⑦ Cosuri de gunoi
- ⑧ Arbusti dimensiuni reduse
- ⑨ Arbori
- ⑩ Gard imprejmuire
- ⑪ Paviment dale alee
- ⑫ Gazon
- ⑬ Paviment cauciucat




0m 1m 2m 3m 4m 5m

Propunere echipare si mobilare pentru locul de joacă din cartierul Universitate – Str. Libertății realizată de USR Filiana Constanța							ANEXA 6
Nr · Crt ·	Denumire	UM	Can- titate	Pret /UM/ euro	Furnizor	Total	Imagine
1	Balansoar LKB0224	buc	1	274.89	www.loftrek.ro	274.89	
2	Balansoar pe arc LKA01-918	buc	1	227.29	www.loftrek.ro	227.29	
3	Ansamblu de joaca LKK13-285	buc	1	2068.22	www.loftrek.ro	2068.22	

4	Ansamblu de joaca LKB1168	buc	1	628.32	www.loftrek.ro	628.32	
5	Leagan doua locuri LKL06-C+K21	buc	1	341.53	www.loftrek.ro	341.53	
6	Banca pentru copii LKP0793	buc	8	85.68	www.loftrek.ro	685,44	
7	Cos gunoi LKP4- 146	buc	5	69.02	www.loftrek.ro	69.02	

8	Arusti	buc	4	4,68	http://www.gradinamosului.ro/cumpara/iasomie-cu-flori-duble-7750502	18,72	
9	Arbori	buc	4	16,7	http://www.gardenexpert.ro/arbori/arbori-ornamentali/tei-argintiu-szeleste.html?gclid=CjwKEAjw07nJBRDG_tvshefHhWQS-JABRcE-ZmEB5yzFN4DaM7oLrWk5pLSGfcQX1IHmsXSByWnZKL-BoCE93w_wcB	66,80	
10	Gard imprejmuire	ml	65	46,41	www.loftrek.ro	3016,65	
11	Paviment dalat alee	mp	72	7,55	https://www.dedeman.ro/ro/pavaj-symm-24-200x100x40-gri/p/6019772	543,6	

11 -1	Borduri alee	ml	114	3,88	https://www.dedeman.ro/ro/bordura-b5-gri-ciment-500x100x150-mm/p/6014667	443	
12	Rulouri Gazon - nivelare teren si montaj inclus	mp	96	3.87	http://www.rulouridegazon.ro/ro/calculator-preturi-gazon-si-servicii.html	371,52	
13	Paviment cauciucat inclus lipici	mp	79	21.20	www.loftrek.ro	1674,8	
Total 10 500 euro (TVA inclus)							

Legislatie

HG435/2010- Hotararea Guvernamentala Nr. 435 din 28 Martie 2010 - publicata in Monitorul Oficial nr. 323 din 17 mai 2010 - privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement.

LG64/2008- Legea Nr. 64 din 2008 publicata in Monitorul Oficial nr. 240 din 27 martie 2008 - privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.

PT-CR4/2009- ISCIR INSPECT - Prescriptia Tehnica CR4/2009 - autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii sub presiune, la instalatii de ridicat, la aparate consumatoare de combustibil, la arzatoare cu combustibil gazos si lichid precum si la instalatii/echipamente destinate activitatilor de agrement.

PT-CR8/2009- ISCIR INSPECT - Prescriptia Tehnica CR8/2009 - autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire.

OR4/2006- Ordinul nr.4 al ministrului economiei si comertului din 5 Ianuarie 2006 - publicat in Monitorul Oficial nr. 52 din 19 Ianuarie 2006. Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca.

PT-R19/2002- ISCIR INSPECT - Prescriptia Tehnica R19/2002 - cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca.

Standarde europene de siguranta:

SR EN 1176-1:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 1: Cerinte generale de securitate si metode de încercare

SR EN 1176-2:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 2: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru leagane

SR EN 1176-3:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 3: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru tobogane

SR EN 1176-4:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 4: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu

SR EN 1176-5:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 5: Cerinte de securitate specifice si metode de încercare suplimentare pentru carusele

SR EN 1176-6:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 6: Cerinte de securitate specifice si metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante

SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreținere si de utilizare

SR EN 1176-10:2008 Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 10: Cerinte complementare de securitate si metode de încercare pentru echipamente de joaca în totalitate închise

SR EN 1176-11:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 11: Cerinte complementare de securitate si metode de încercare pentru retele tridimensionale

SR EN 1177:2008 Acoperiri amortizoare de socuri, pentru suprafetele spatiilor de joaca. Determinarea înalțimii critice de cadere



**Ajutați-ne sa oferim copiilor nostri locuri de joacă decente.
Primăria trebuie să asculte și vocea noastră.**

PROIECT: LOCURILOR DE JOACĂ PENTRU CONSTANȚA

05.07.2017

Autor: USR Filiala Județeană Constanța



Uniunea Salvați România

Filiala Județeană Constanța

Telefon

E-mail: usrconstanta2016@gmail.com
Web: constanta.usr.ro

DOMNULE PRIMAR,

Încă de la vârste fragede se conturează personalitatea copiilor, iar mediul în care cresc este decisiv în formarea viitorilor adulți care, la rândul lor, vor ajunge la un moment dat să devină și ei părinți. Pe lângă alte aspecte ale mediului în care cresc și se dezvoltă copiii face parte și posibilitatea de socializare, mișcare și stimulare a creativității între copii de aceeași vârstă. Și care este cel mai potrivit loc pentru a face asta, dacă nu la locul de joacă? Prin urmare noi, în calitate de părinți, dar și dumneavoastră, în calitate de autoritate administrativă publică locală, avem obligația de a crea toate facilitățile pentru a le permite copiilor să crească sănătos și să se dezvolte armonios atât mental cât și fizic. Atât la nivel european, cât și național se acordă o atenție sportivă acestui aspect din viața unui copil. Într-o era a tehnologiei conceptul de loc de joacă a evoluat pentru a putea ține piept ispitelor și au fost create echipamente de joc ingenioase și complexe numai bune pentru a incanta și stimula creativitatea copiilor.

Pentru că nouă ne pasă de viitorul copiilor noștri, noi, USR Filiala Constanța, am vizitat și analizat un număr de 65 de locuri de joacă din orașul Constanța. În urma analizei pe care am făcut-o de la nivelul cetățeanului, situația apare **dezastruoasă**. Un procent foarte mare din totalul locurilor de joacă sunt **un pericol pentru copiii Constanței**: au echipamente de joacă deteriorate, mobilier urban degradat, sol neîntreținut care ascunde obstacole periculoase. Sunt zone întinse unde nu există locuri de joacă pentru copii, spre exemplu în cartiere precum Palazu Mare, Palas, Casa de Cultură, Compozitori, Inel I, Viile Noi, Icil, Tomis II, Centru, etc. (vezi **anexa nr. 3**). Mai grav este că noul plan de reamenajare și modernizare al locurilor de joacă din Constanța nu rezolvă decât o mică parte din problema celor existente, nicidecum completarea acestora în locurile unde nu există. După declarațiile autorităților, în zona de sud a orașului se va moderniza un singur loc de joacă în 2017 care are o suprafață aproximativă de 100 mp. Din această zonă sudică fac parte cartierele Viile noi, KM 4-5, Km 4, Km 5, Constanța Sud, Faleză Sud.

Pentru ca sunteți pe punctul de a începe lucrările la o parte din locurile de joacă existente, USR Filiala Constanța, vă propune un plan strategic de dezvoltare, reamenajare și modernizare a locurilor de joacă din oraș în trei pași.

Primul pas. Identificarea unor amplasamente poziționate strategic, care să devină **locuri de joacă de interes zonal** și care să strângă copii din zone mai extinse decât cele din imediata

apropiere. Aceste locuri de joacă trebuie să aibă o suprafață minimă de 1000 mp și să cuprindă echipamente de joacă pentru toate categoriile de vârstă de la 0 la 12 ani, **inclusiv pentru copiii cu dizabilități**. Este prezentată această propunere în **anexa nr. 4** unde noi am identificat 14 astfel de potențiale amplasamente la nivelul întregului oraș.

Locurile de joacă din Cartierul Faleză Nord - Str. Dragoslavele, Cartierul Tabacarie - Țara Piticilor, Cartierul Inel II – Cora Brătianu, Cartierul C.E.T. – Parcul Viitorului, Cartierul Palazu Mare – Str. Navodului depășesc această minimă suprafață propusă de noi. Locurile de joacă din Cartierul Centru - Teatrul Oleg Danovski, Cartierul Tomis II – Parc, Cartierul Gara – Parc, Cartierul Constanta Sud – Doraly **au posibilitatea extinderii** datorită amplasării lor în parcuri. Pentru celelalte locuri de joacă propuse spre extindere aparent exista teren liber în apropiere, urmând a fi verificată, evident, situația juridică a acestora.

În **anexa nr. 5** vă prezentăm o simulare a locului de joacă din cartierul Tomis Nord-Biserică. Suprafața extinsă ajunge la 1200 mp, iar costurile mobilării se ridică la aproximativ 45.000 de euro. Acest loc de joacă ar urma să cuprindă echipamente de joacă pentru vârste cuprinse între 0 și 12 ani, **inclusiv pentru copiii cu dizabilități**.

Pasul doi reprezintă refacerea, completarea, modernizarea tuturor locurilor de joacă existente care și așa nu sunt suficiente și nu deservește toate cartierele orașului. Majoritatea acestor locuri de joacă au suprafețe cuprinse între 100 și 300 mp, rar ajungând la 400-600 mp. Aceste locuri de joacă deservește locuitorii din imediata vecinătate, fiind concepute pentru o frecvență zilnică.

Vă prezentăm o simulare pentru un astfel de loc de joacă în **anexa nr. 6**, teren de joacă situat pe str. Libertății, în zona de locuințe colective, care are o suprafață aproximativă de 250 metri pătrați. Costurile de echipare și mobilare ale acestui loc de joacă au ajuns la 10 500 euro.

Pasul trei constă în identificarea unor terenuri ce pot fi transformate în locuri de joacă, mai ales pentru zonele care nu sunt deservite corespunzător.

Propunem ca absolut toate locurile de joacă care vor fi extinse, modernizate, refăcute, nou înființate să îndeplinească următoarele cerințe de siguranță:

Împrejmuirea. Înălțimea optimă a gardului de împrejmuire este între 0,8 și 1 metru, în primul rând pentru a evita accesul în spațiul de joacă al câinilor cu sau fără stăpân. Un loc de joacă pentru copii nu este toaletă pentru căței, prim urmare ne dorim să se păstreze curățenia. În al doilea rând este foarte important ca înălțimea gardului să ajungă la cel puțin 0.8m pentru a putea împiedica șederea copiilor pe gardul foarte îngust; aceasta reprezentând un risc de cădere în exteriorul locului de joacă. Dacă în exterior este beton/asfalt sau vreo bordură situația devine mult mai periculoasă.

Accesul în locul de joacă. Continuitatea gardului are rol de siguranță, deoarece ne dorim locuri de joacă pentru toate categoriile de vârstă ale copiilor noștri. Prin urmare pentru a evita ieșirea necontrolată și intempestivă a copiilor de vârste mai mici din perimetrul spațiilor de joacă, gardul trebuie să fie continuu, să aibă porți de acces, iar intrarea/ieșirea să fie foarte bine

pozionată. Desigur, supravegherea copiilor de către părinți este importantă, însă copiii trebuie să aibă libertatea de a se juca și interacționa liber, dar în siguranță, în interiorul locului de joacă. Referitor la acces - multe, foarte multe din locurile de joacă au **acces direct către stradă, lucru total greșit**. O astfel de eroare de proiect este impardonabilă și vădește lipsă de profesionalism. Comoditatea trebuie să cedeze în fața siguranței!

Acoperirea solului. Conform normelor europene (SR EN 1177:2008) aplicabile inclusiv în România, suprafața solului se poate acoperi diferit în zonele de joacă în funcție de înălțimea de cădere a fiecărui echipament în parte.

Betonul, asfaltul sau piatra pot fi folosite pentru a acoperi suprafețe de sol unde sunt echipamente de joacă ce au înălțime de cădere sub 60 de cm, solul natural poate fi folosit pentru echipamente de joacă cu înălțime de cădere sub 1 m, iar gazonul pentru echipamente de joacă cu înălțime de cădere sub 1,5 m. Pentru echipamente de joacă cu înălțimi de cădere mai mari se poate folosi scoarța de copac sau lemn mărunțit, nisip sau pietriș cu granulație controlată.

În afară de celelalte dezavantaje ale acoperirii solului cu asfalt sau beton - lucru întâlnit des în locurile de joacă costănțene (spre ex. impermeabilizarea solului și încălzirea excesivă a acestuia în sezonul cald) se pune problema riscului de accidentare a copiilor, prin urmare vă solicităm să limitați acoperirea solului cu aceste materiale doar în zonele în care ele nu reprezintă niciun risc.

Acoperirea solului din locurile de joacă cu nisip are un singur avantaj și anume costul scăzut de realizare, după care utilizatorii rămân cu dezavantajele deoarece necesită întreținere permanentă, iar cei care au sarcina de a întreține locurile de joacă nu o fac corespunzător. Dezavantaje ar mai fi uzura prematură a echipamentelor de joacă, discomfort când bate vântul, se curăță greu, se creează denivelări în zonele intens utilizate.

Și acoperirea solului cu dale cauciucate sau caucic turnat are avantaje și dezavantaje. În primul rând necesită pregătirea solului (se aplică pe suprafețe de beton sau asfalt) și sunt impermeabile, iar noi nu ne dorim impermeabilizarea solului pe suprafețe mari. În plus, se încălzesc foarte tare de la soare în sezonul de vară. Avantajele sunt importante deoarece reduce riscul de accidentare al copiilor și se pot curăța cu ușurință.

Varianta cea mai bună este combinarea materialelor și dispunerea lor pe zone, în așa fel încât să evităm costurile inutile și combaterea dezavantajelor pe cât posibil. Aplicarea dalelor cauciucate pe suprafețe limitate și completarea cu teren natural /gazon între acestea reprezintă o soluție optimă de care ar trebui să țină cont Primăria la realizarea modernizărilor acestor locuri de joacă.

Supravegherea sau paza. Acesta este un aspect foarte important deoarece ne dorim păstrarea în bune condiții a locurilor de joacă, evitarea pe cât posibil a vandalizării acestora, inclusiv prin aplicarea de sancțiuni atunci când este cazul. Propunem pentru supravegherea locurilor de joacă montarea unor camere video. În locurile de joacă ce depășesc suprafața de 1000 mp Primăria poate decide și angajarea paznicilor pentru o mai bună supraveghere.

Mobilarea locurilor de joacă este necesar să se facă cu echipamente și mobilier urban ce respectă standardele europene de siguranță și legislația în vigoare (vezi Anexa 7). Este absolut necesar ca toate echipamentele de joacă și tot ce se află în interiorul locurilor de joacă să respecte aceste condiții pentru a ne ști copiii în siguranță. Este la fel de necesar ca, după

realizarea locurilor de joacă, să existe o verificare periodică și efectivă a locurilor de joacă din punct de vedere al siguranței și funcționalității.

Umbrirea locurilor de joacă pentru sezonul de vară. Acest aspect este unul problematic în destule locuri de joacă constănțene. Primul exemplu ar fi locul de joacă din cartierul Centru Vechi- Portul Tomis unde în vară este imposibil de vizitat cea mai mare parte din zi, deoarece nu există pic de umbră, iar echipamentele și solul se incing foarte tare. Soluția optimă pentru a rezolva această problemă este **plantarea de copaci** pe marginile locurilor de joacă. Acolo unde spațiul nu permite acest lucru se pot amplasa copertine textile.

Reparațiile și întreținerea periodică. Acestea sunt necesare deoarece utilizarea intensă va deteriora echipamentele în timp, iar solul are nevoie de întreținere permanentă. Repararea stricăciunilor în timp minim duce la evitarea altor pagube și scăderea numărului de accidente. Igienizarea trebuie realizată în permanență.

Afișajul. Solicităm afișarea următoarelor informații minimale la fiecare loc de joacă:

- afișarea vârstei recomandate pentru utilizatori la echipamentele de joacă pentru a evita accidentarea utilizatorilor sau deteriorarea echipamentelor de joacă;
- afișarea programul de liniște la locul de joacă deoarece multe dintre acestea sunt amplasate în imediata apropiere al locuințelor colective;
- obligativitatea păstrării curățeniei și a integrității echipamentelor de joacă, cu menționarea sancțiunilor contravenționale aplicabile în cazul încălcării acestor obligații;
- indicarea posibilității de a semnala eventualele probleme privind defecțiunile echipamentelor și încălcarea regulilor de utilizare a acestora la un număr de telefon unic.

Relocarea ghenelor de gunoi și a pubelelor ecologice din imediata vecinătate a locurilor de joacă. Păstrarea acestora în condiții de curățenie improprie duce la discomfort olfactiv și vizual, iar în sezonul de vară devine greoaie staționarea în apropierea lor, să nu mai vorbim despre posibilitatea de a petrece 30 de minute în locul de joacă din apropierea unei ghene de gunoi. Un astfel de caz există în Cartierul Far- Alea Portului Nou.

Pentru că aceste locuri de joacă sunt destinate cetățenilor Municipiului Constanța, în mod indirect părinților și bunicilor și în mod direct copiilor, realizarea acestor propuneri au fost făcute după ce noi, USR Filiala Constanța, am comunicat cu aceștia și ne-au prezentat problemele și exigențele lor. Locurile de joacă analizate de echipa noastră au fost prezentate pe pagina de Facebook: <https://www.facebook.com/locurijoacacostante/> și suntem în permanentă comunicare cu cetățenii orașului pe această temă. Aici puteți urmări nemulțumirile constănțenilor și sugestiile lor referitor la acest subiect. Pentru ulterioare sugestii și discuții va stăm la dispoziție.