



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII
DIRECȚIA REGIONALĂ ÎN CONSTRUCȚII SUD EST



nr. DRCSE R4183/301.2012

Către,

S.C. CIN CIN S.R.L. Constanța pentru administrator Mocianu Sorin
Bd. Tomis nr. 28, Constanța

Referitor: adresa dvs. transmisă Direcției Regionale în Construcții Sud - Est, înregistrată cu nr. 4183/14.11.2011, privind lucrările de modificare și extindere a parterului construcției aflată în curtea interioară a geamiei Hunkiar din bd. Tomis nr. 41, Constanța.

Urmare verificărilor efectuate de Direcția Regională în Construcții Sud - Est, reprezentanții Muftiatului Cultului Musulman din România nu au prezentat autorizația de construire în baza căreia au fost realizate lucrările de construire ce au făcut obiectul sesizării dvs.

Deoarece executarea de lucrări de construcții, fără autorizație de construire, în zone de protecție a monumentelor istorice, respectiv a geamiei Hunkiar, constituie infracțiune conform prevederilor art. 24 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Regională în Construcții Sud - Est a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Municipiului Constanța în baza art 25 al legii.

DIRECTOR REGIONAL,

Petrișor Cruceanu