



Directia Productie
Sectia Exploatare Sud
Nr.B15494/28.08.2014

P.T.91

Catre:

dl.Schweitzer Carol, Constanta
str.N.Grindeanu nr.72, bl.A6, sc.A, et.8, ap.35
nr.tel.contact 0341174123

Spre stiinta:

Asociatia de Proprietari 135
str.N.Grindeanu nr.72, bl.M7, sc.A, et.4, uscator
in atentia d-lui Presedinte Bondoc Dumitru
nr.tel.contact 0723681224/0241680763

Referitor la solicitarea dvs.inregistrata la RADET cu nr.B15494/06.08.2014, privind deconectarea apartamentului nr.35, situat in Constanta, str.N.Grindeanu nr.72, bl.A6, sc.A, et.8, am constatat urmatoarele:

Documentele depuse de dvs.in scopul analizei solicitarii de deconectare sunt incomplete, nu ati facut dovada existentei unei deconectari anterioare si astfel va incadrati in prevederile Anexei 1, cazul I din Procedura de deconectare.

Intrucat situatia aceasta contravine Legii 325/2006, care stabileste principiul "un condominiu=un sistem de incalzire", suntem nevoiti sa emitem aviz nefavorabil daca nu veti completa dosarul conform cerintelor din procedura.

Astfel, desi in Anexa 5, rubrica deconectari mentioneaza apartamente deconectate cu aviz R.A.D.E.T.Constanta, aceasta nu este sustinuta prin depunerea proceselor verbale constatatoare.

Daca in termen de 30 zile de la data prezentei nu veti aduce completarile necesare, vom considera ca ati renuntat la solicitarea formulata.

Cu stima,

Director Productie
ing. Liviu Popa



R.A.D.E.T. CONSTANTA
DIRECTIA PRODUCTIE

Semnat

Sef Sectie Exploatare Sud
sing.Demirel Saleiman

Sef Compartiment Tehnic
ing.Sena Fetislam

Intocmit referent de specialitate
cons.jur.Cerasela Bratosin
Responsabil ptr. corectitudinea informatiei