

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR
PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI
DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: BD Aviatorilor nr. 72, sector1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3462 / Web: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL B-dul Pipera Nr.2, Cladirea Porsche, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Iuliu Kolozsvari – After Sales Manager Tel: 021 203 2848 Fax: 021 203 2922 E-mail: iuliu.kolozsvari@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine Descrierea/Fotografia	Marca: Volkswagen Model: T6
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Volkswagen AG a constatat faptul că la autovehiculele T6 dintr-un interval de fabricație este posibil să se fi montat airbaguri pentru pasagerul față pliate necorespunzător. În cazul unui accident cu declanșarea airbagului, există posibilitatea ca persoanele de statură mică aflate pe scaunul față să nu fie protejate suficient, urmarea fiind un risc de accidentare ridicat.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate incidente.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Actiune de rechemare 69U2. Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta masura. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service. Reparatia presupune înlocuirea airbag-ului pasager fata. Operatia dureaza aproximativ o ora.
--	---

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL B-dul Pipera Nr.2, Cladirea Porsche, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizati VW este disponibila la adresa www.volkswagen.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	4 autoturisme sunt vizate in Romania

After Sales Manager
Iuliu Kolozsvari




