

+22.50

INVELTOARE TABLA CURBATA CARE SE REPARA
(IDEM CONSOLIDARE SAPREATA LEMN)

+14.50

INEL (6)

INEL (5)

STRUCTURA METALICA CARE SE REPARA

+6.80

INEL (4)

INEL (3)

ZIDARIE DIN MOLOAZNE DE FIATON DE OVIDIU
CARE SE ROSTUIESC SI SE CONSOLIDEAZA CU INELE METALICE INOX

INEL (2)

INEL METALIC
TABLA INOX (1)
120 X 12 MM

+1.00

PLACAJ DIN FIATON DE OVIDIU ALTERNAT CU PATEA DE CODEU
CARE SE BUCHEAZA PENTRU CORECTAREA ZONELOR EXPLOZITE

INVELTOARE CLANE CARE SE
REPARA

+9.10

+8.80

LUCARNA

+6.80

+6.30


+3.24

SELAN DIN LEMN
CARE SE REPARA

+1.00


-0.20

-1.80 = 29.55



VEDERE INEL
METALIC PT
CONSOLIDARE
MIHARET

ELEMENT CARE
SE FIXEAZA IN
ROSTUL VERTICAL



3 BUC
BULON M16
INOX

ELEMENT CARE
SE FIXEAZA IN
ROSTUL VERTICAL

ROSTURI 2x06CM

AR AL MUNICIPIULUI
CONSTANTA
Sectia de cultura si educatie
VIZA: PENTRU DESCHIDARE
169 din 18.05.98
Ing. Gheorghe
Ing. Gheorghe

RESTAURAREA OLARNEI
GEMIE HUNGAR
CONSTANTA
MURTIUL CULTURII MUSULMANE
DIU ROMANIA

PR. GHEORGHE E
KEN GHEORGHE K
ARL. BURCU S
ARL. GHEORGHE K

1:50
1991
PATADA EST - GEMIE
A

FATADA EST (B-DUL TOMIS)