

NR. 2673 / 08.11.2016



FORMULAR DE NOTIFICARE
PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE
AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, Bucuresti / Tel.: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Mitsubishi Motors Europe B.V., After Sales management, Technical Service
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitoarul care completeaza formularul	SC M CAR TRADING SRL, Distribuitoar MITSUBISHI MOTORS, Bdul EXPOZITIEI, Nr. 2, Sector 1, 012103, Bucuresti Tel: 021 202 6428 Fax: 021 202 6465
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Adrian Berindei, Director Servicii dupa Vanzare Tel: 021 202 6428 Fax: 021 202 6465
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN. Tariful.Tara de origine	Categoria: Autovehicule Marca: Mitsubishi Modele:L200 KA0T, KB0T An model: de la 2007 pana la 2015 Tara de origine: Thailanda
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Exista o preocupare referitoare la comportamentul mecanismului de umflare al airbag-ului soferului in timpul declansarii acestuia. Exista posibilitatea ca, in timpul declansarii airbagului soferului, din mecanismul de declansare sa fie eliberate mici fragmente ce pot rani soferul. Desi cauza nu a fost determinata, producatorul anunta rechemarea preventiva a anumitor vehicule L200 pentru investigatii.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Pe autovehiculele produse de Mitsubishi Motors nu au fost inregistrate incidente de acest fel nicaieri in lume. Incidentele inregistrate de alti producatori auto au avut loc in tari cu climat foarte cald si umiditate extrem de ridicata (climat tropical), conditii climatice neintalnite in Europa.

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	1. R3030820 – Inlocuire modul declansator airbag sofer. - Tip: Electric; - Durata: 0.5 ore.


COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC M CAR TRADING SRL, Distributor MITSUBISHI MOTORS, Bdul EXPOZITIEI, Nr. 2, Sector 1, 012103, Bucuresti / Tel: 0212026428 / Fax: 0212026465 www.mitsubishi-motors.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua dealerilor si unitatilor de service Autorizati Mitsubishi Motors http://www.mitsubishi-motors.ro/dealer-locator/ (conform lista anexata)
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numarul autoturismelor afectate, vandute in Romania, vizate de operatiune: L200 - 2570 autovehicule.



RETEA DEALERI SERVICE AUTORIZATI MITSUBISHI MOTORS

Judet	Localitate	Denumire societate	Locatie service	Telefon	Fax	Web Page
Mures	Targu Mures	Aliat Exclusive	Str. Gheorghie Doja nr. 304	0265 25 20 98	0265 25 20 98	www.mitsubishitargumures.ro
Bistrita Nasaud	Bistrita	Comautosport SRL	Strada Libertății, Nr. 62	0263 20 74 00	0263 23 80 38	www.mitsubishibistrita.ro
Bacau	Nicolae Balcescu	Rustrans SRL	DN 2 (E85), Km 276+33	0234 21 44 66	0238 21 44 88	www.mitsubishibacau.ro
Arges	Albota	Tiriac Auto SRL	Str Albota nr 2 (DN 65)	0248 22 25 86	0248 21 41 10	www.mitsubishipitesti.ro
Iasi	Iasi	Casa Auto SRL	Sos. Pacurari nr. 175 -177,Valea Lupului	0232 27 23 33	0232.272.333	www.mitsubishi-iasi.ro
Maramures	Baia Mare	Fortuna Motor SRL	B-dul Independentei 126	0262 349 044	0262 349 045	www.mitsubishibaia mare.ro
Galati	Galati	Iricad SRL	Str. Traian, nr.391	0236 416 118	0236 416 118	www.mitsubishigalati.ro
Prahova	Ploiesti	Litex Impex SRL	Soseaua Ploiesti - Buzau, DN 1B, Km. 11	0244 274 135	0244 274 135	www.mitsubishiploiesti.ro
Bucuresti	Bucuresti	Tiriac Auto SRL	B-dul Expozitiei nr. 2, sect. 1	021 202 64 60	021 202 64 94	www.mitsubishibucuresti.ro
Bucuresti	Bucuresti	Tiriac Auto SRL	Bd. Metalurgiei, nr. 70, sector 4	031 620 19 85	031 620 19 86	www.mitsubishibucuresti.ro
Bucuresti	Bucuresti	Mit Motors International SRL	Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 40, sector 1	021 312 50 05	021 305 72 80	www.mitsubishimotors.ro
Constanta	Constanta	Exclusiv Auto SRL	Str. Intrarea Mangaliei nr. 78 A, zona Billa	0241 54 54 77	0241 54 54 77	www.mitsubishiconstanta.ro
Dolj	Craiova	Mkd Profesional	Str. Calea Severinului, nr. 49	0351 40 16 31	0351 40 16 31	www.mitsubishicraiova.ro
Timisoara	Timisoara	RMB Casa Auto SRL	Str. Calea Sagului, nr. 231	0356 10 14 45	0256 21 69 91	www.mitsubishitimisoara.ro
Cluj	Cluj Napoca	RMB Inter Auto SRL	Calea Turzii nr. 172- 174	0264 43 81 21	0264 43 80 03	www.mitsubishicluj.ro
Brasov	Brasov	Tiriac Auto SRL	Calea Bucuresti, nr. 244	0268 30 80 00	0368 33 82 00	www.mitsubishibrasov.ro
Sibiu	Sibiu	Mecatronics SA	DN1, Km 305+500, Selimbar Sibiu	036 941 19 50	036 941 19 82	www.mitsubishi-sibiu.ro
Alba	Alba Iulia	Mecatronics SA	Str.Livezii nr.37	0258 813 487	0258 813 487	www.mitsubishi-sibiu.ro
Bihor	Oradea	Tiriac Auto SRL	Calea Clujului nr. 279-281	0259 408 377	0259 408 374	www.mitsubishioradea.ro





Data:

Notificare Campanie de Rechemare R3030820

<VIN>

Stimate Client,

Datorita faptului ca auditurile interne de calitate ale Mitsubishi Motors Corporation au aratat ca vehiculul cu seria mentionata mai sus nu satisface complet standardele de calitate Mitsubishi Motors, producatorul a decis lansarea voluntara a unei campanii de rechemare pentru imbunatatirea calitatii acestui vehicul conform cu standardele interne de calitate Mitsubishi Motors.

Ultima inregistrare in baza noastra de date arata ca in acest moment vehiculul se afla inregistrat pe numele dumneavoastra. In cazul in care vehiculul nu mai este in proprietatea/utilizarea dumneavoastra, va rugam sa informati distribuitorul M CAR TRADING si/sau dealerul de unde ati achizitionat vehiculul pentru a putea contacta noul proprietar.

Cauza: La un numar limitat de autovehicule marca Mitsubishi, model L200 (KA0T si KB0T), exista posibilitatea ca, in timpul declansarii airbagului soferului, din mecanismul de declansare sa fie eliberate mici fragmente ce pot rani soferul. Desi cauza nu a fost determinata, producatorul anunta rechemarea preventiva a anumitor vehicule L200 pentru investigatii. Pe autovehiculele produse de Mitsubishi Motors nu au fost inregistrate incidente de acest fel nicaieri in lume. Incidentele inregistrate de alti producatori auto au avut loc in tari cu climat foarte cald si umiditate extrem de ridicata (climat tropical), conditii climatice neintalnite in Europa.

Lucrari de corectare: Pentru a elimina orice posibila neplacere, producatorul a decis sa inlocuiasca modulul declansator al airbagului soferului.

Ca urmare a acestor considerente va rugam sa contactati dealerul de la care ati achizitionat vehiculul sau cel mai apropiat dealer Mitsubishi Motors pentru a face o programare in vederea efectuarii verificarilor si lucrarilor de corectie necesare. Toate lucrarile necesare a fi realizate sunt, bineinteles, fara costuri din partea dumneavoastra. Cu aceasta ocazie dealerul nostru va verifica existenta oricaror altor campanii pentru vehiculul dumneavoastra.

Dealer recomandat: <NUME, ADRESA, TELEFON>

Daca preferati sa contactati un alt dealer autorizat Mitsubishi Motors, va rugam consultati lista dealerilor autorizati, disponibila la adresa : <http://www.mitsubishi-motors.ro/dealeri>

In cazul in care aveti intrebari suplimentare va rugam contactati-ne la numarul de telefon 021.202.64.28 sau contactati dealerul dumneavoastra.

Ne cerem scuze pentru deranjul cauzat de aceste lucrari, multumindu-va totodata pentru amabila dumneavoastra colaborare.

Cu stima,
Departament Servicii dupa Vanzare
M CAR TRADING SRL