

SITUATIA BUNURILOR AFECTATE ALE FAMILIILOR DIN ORASUL CERNAVODA

NR. CRT	NUME PRENUME	CNP	ADRESA	PAGUBE CONSTATATE	VALOAREA ESTIMATA
1	CIOBANU GHEORGHE		PRUNDULUI BARACA 28	Bunurile din casa (covoare, mobila afectata de apa 20 cm)	
2	VOICU LEANA		A. SALIGNY, NR 41	-Proprietate personala si locuieste o singura persoana, venitul se compune din ajutorul social de 125lei/luna -Gardul de la strada daramat pe o portiune de 18m lungime x 1,70m inaltime (construit din piatra si scandura), acoperisul la o magazine si toaleta este deteriorate 60% ; -Bunurile din casa (PC, TV, mobilier) au fost afectate de apa in proportie de 60% -Trotuarul din fata gardului s-a surpat pe o portiune de 21mp.	

3	LUCA DOINA		CALARASI, NR.47	-Proprietate personala, salariata - gardul cu temelia din piatra daramat pe o portiune de 8mp -treptele de la intrarea in casa sunt daramate pe o portiune de 6mp (piatra)	
4	LAZAR CONSTANTIN		CALARASI, NR.34	-Zidul de sprijin dintre proprietati s-a daramat pe o portiune de 8mp (1,60m inaltime) -gardul daramat este sprijinit de peretele proprietatii	
5	RADUCAN C- TIN- chiriasi		CALARASI, NR.3	Infiltratii din acoperis deteriorand peretii pana la parter	
6	RADU ELENA- chiriasi		CALARASI, NR 3	Infiltratii din acoperis deteriorand peretii pana la parter	
7	SERBAN AURELIA- chiriasi		CALARASI, NR 3	infiltratii de la mansarda deteriorand peretii si tavanul cazut pe o portiune de 20mp	
8	BIBICA OCTAVIA- chiriasi		CALARASI, NR 3	infiltratii de la mansarda deteriorand peretii pe o portiune de 20mp.	
9	RADUCAN GEORGETA - chiriasi		CALARASI, NR.3	-infiltratii de la mansarda deteriorand peretii pe o portiune de 20mp. -Treptele de la intrarea in imobil sunt daramate pe o suprafata de 10mp	
10	GHIA CONSTANTIN-		PORTULUI, NR.1, AP.3	Bunurile materiale (covoare, imbracaminte, dulapuri, vitrine,	

	chiriasi			pat, frigider) au afectate in urma inundatiilor, apa fiind de 20-30cm in locuinta. Familia a fost evacuate la caminul de persoane varstnice. Familia se compune din doua persoane.	
11	MARTIS IONEL		PORTULUI, NR.1, ap.2	Bunurile materiale (covoare, imbracaminte, dulapuri, vitrine, pat, frigider) au fost afectate in urma inundatiilor, apa fiind de 20-30cm in locuinta. Familia a fost evacuata la caminul de persoane varstnice.	
12	OSMAN SABAN		PORTULUI, NR.1, AP.1	Bunurile materiale (covoare, imbracaminte, dulapuri, vitrine, pat, frigider) au fost afectate in urma inundatiilor, apa fiind de 20-30cm in locuinta. Familia a fost evacuata la caminul de persoane varstnice.	
13	DUMITRU RADU		PORTULUI, NR.1, AP.4	Bunurile materiale (covoare, imbracaminte, dulapuri, vitrine, pat, frigider) au fost afectate in urma inundatiilor, apa fiind de 20-30cm in locuinta. Familia a fost evacuata la caminul de persoane varstnice.	

14	TARANU MARIA		PORTULUI, NR.1, AP.5	Bunurile materiale (covoare, imbracaminte, dulapuri, vitrine, pat, frigider, masina de spalat) au fost afectate in urma inundatiilor, apa fiind de 20-30cm in locuinta. Familia a fost evacuata la caminul de persoane varstnice	
15	PATRASCU COLETA		PORTULUI., NR.1, AP.6	Bunurile materiale (covoare, imbracaminte, dulapuri, vitrine, pat, frigider, masina de spalat) au fost afectate in urma inundatiilor, apa fiind de 20-30cm in locuinta. Familia a fost evacuata la caminul de persoane varstnice	
16	CONSTANTIN VASILE		PORTULUI, NR.1, AP 7	Bunurile materiale (covoare, imbracaminte, dulapuri, pat) au fost afectate in urma inundatiilor, apa fiind de 20-30cm in locuinta. Familia a fost evacuata la caminul de persoane varstnice	
17	MURGU LAZAR		PORTULUI, NR.1, AP 8	Infiltratii din acoperis, bunurile materiale (covoare, imbracaminte, dulapuri, coltar, frigider, masina de spalat) au fost afectate in urma inundatiilor, apa fiind de 20-30cm in locuinta. Familia a fost evacuata la caminul de persoane varstnice	

18	BOROS VASILE		PORTULUI, NR.1, AP.10	Bunurile materiale (covoare, imbracaminte, pat si lemne de foc) au fost afectate in urma inundatiilor, apa fiind de 20-30cm in locuinta. Tencuiala afectata pe o suprafata de 20mp. Familia a fost evacuata la caminul de persoane varstnice	
19	TARANU NICOLAE		PORTULUI, NR.1, AP.1A	Bunurile materiale (covoare, imbracaminte, pat, frigider) au fost afectate in urma inundatiilor, apa fiind de 20-30cm in locuinta. Tencuiala afectata pe o suprafata de 30mp.	
20	BUDURESCU ALEXANDRU -proprietar		CANALULUI, NR.13	Bunurile materiale (covoare, imbracaminte, pat, frigider, masina de spalata) au fost afectate in urma inundatiilor, apa fiind de 20-30cm in locuinta. Nu locuieste permanent in locuinta	
21	RIZEA GHEORGHE- proprietar		CANALULUI, NR.11	Beciul a fost inundat iar bunurile alimentare au fost distruse.	
22	proprietar		CANALULUI, NR.9	Nu locuieste nimeni si apa in curtea era de 30cm	

23	CALDARARU VIRGINIA – Chirias la proprietarul Cosor		CANALULUI, NR.3	-Acoperisul magaziei deteriorate -30mp -Buburile materiale (mobile, paturi, imbracaminte, aparatura electrocasnice deteriorate) -Apa persista inca in curte 20-30cm	
24	PANTAZE CORNEL-chirias la proprietarul Cosor		CANALULUI, NR.3	Bunurile din casa deteriorate(pat, dulap)	
25	GODIN TOADER-chirias perimarie		DUMBRAVII, NR.15, AP.2	Toate bunurile din casa sunt afectate deoarece apa a depasit inaltimea de 1m	
26	HARTON ION – chirias primarie		DUMBRAVII, NR.15, AP.3	Teracotele s-au daramat, mobile din cele 4 camere s-a deteriorate apa atingand o inaltime de 1,10m	
27	CONSTANTIN STEFANA (decedata), locuieste fiul plecat din tara		DUMBRAVII, NR.15, AP.1	Din declaratiile vecinilor reiese ca in locuinta sunt bunuri care nu au putut fii evaluate	
28	LAZARESCU LEANA		CANALULUI, NR.1	Locuinta, proprietate personala a fost afectata de inundatii 23-30cm apa, bunurile materiale au fost deteriorate 70%, acoperisul a fost daramat intr-o camera, locuieste singura s-au gasit pasari moarte din cauza apei din curte de 50cm	

29	LEFTER EUGEN Chirias la proprietar		CANALULUI, NR.1A (DUMBRA- VII,NR.1)	Bunuri afectate in casa, apa nu s-a retras nici la data constatarii din curte, apa avand o inaltime de 50cm	
30	IANCU HARALAMBIE		A. SALIGNY, NR.5	Toate bunurile din cele 5 camere, 2 holuri, 2 bai si bucatarie au fost afectate in proportie 70-80% (parchet, mobile, covoare, aparatura electrocasnica, imbracaminte), 30cm apa in locuinta.	
31	AMET SECHIURE		A. SALIGNY, NR.1	Bunurile din locuita au fost afectate (pat, mobile, frigider, aragaz etc)	
32	Craciun Rita Proprietar		. SALIGNY, NR.1A	Bunurile din locuita au fost afectate (pat, mobile, frigider, aragaz etc), apa atingand o inaltime de 50cm in casa.	

Comisia nr. 2

Presedinte Mariana Gherghiniță, coordonator DAS

Membri Beraru Dumitrita -Referent superior

Secretar Milea Daniela- Inspector Asistent