



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONstanțA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  
VICEPRIMAR  
Nr. 70/800 / 21.05.2015

3627  
21.05.2015

Către: **S.C. ABC VAL S.R.L.**  
str. Industrială nr. 2A, Constanța, fax.0241.510.307

Ref.: remediere deficiențe constatate la obiectivul de investiții „Restaurarea și reamenajare promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis”

### NOTIFICARE

Ca urmare a deplasării pe amplasamentul investiției referite, la lucrările executate de dumneavoastră în baza contractului de execuție lucrări nr.127348/18.10.2012 (denumit în continuare „Contract”), s-au constatat deficiențe, așa cum reiese și din fotografiile anexate prezentei spre exemplificare, deficiențe care constau în:

- zone de placare cu rosturi defectuoase, plăci de granit sparte, ciobite;
- pete de rugină apărute la îmbinări la marea majoritate a stâlpilor de iluminat; stâlpi de iluminat prezintă improvizații în zona de îmbinare, respectiv zona de fundație;
- stâlpii pentru indicatoarele rutiere prezintă pete de rugină;
- mobilierul urban (coșuri, scrumiere) prezintă pete de rugină;
- în unele zone plantele verzi (*Buxus sempervirens arborescens*) sunt uscate și necesită înlocuire;
- băncile prezintă partea lemnosă (rigle) sparte și lacul compromis;
- stâlpii de susținere ai balustradei prezintă marea majoritate pete de rugină.

Față de cele arătate mai sus, având în vedere clauzele din Contract, în baza căruia ați executat lucrările aferente acestui obiectiv de investiții, respectiv:

- prevederile art. 8.2 din Contract, conform cărora „în perioada de garanție Executantul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte [...]”;
- prevederile art. 9.6 din Contract, potrivit cărora „Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract.” [...] „neîndeplinirea obligațiilor în termen de 15 zile de la primirea comunicării îl îndreptășește pe Beneficiar să emită pretenții asupra garanției de bună execuție.”;

și ținând cont de faptul că lucrările executate conform Contract, recepționate cu procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 136299/14.10.2014 se află în perioada de garanție, de 60 de luni,

vă solicităm ca, în cel mai scurt timp să procedați la remedierea deficiențelor arătate, înlocuirea riglelor deteriorate de la bănci, realizarea lucrărilor de curățare și vopsitorie și înlocuirea plăcilor de granit sparte/deteriorate, lucrări de vopsitorie și orice lucrări necesare pe întregul amplasament al obiectivului de investiții.

În încheiere, vă solicităm ca, până la data de 25 mai a.c., să ne transmiteți Programul/Graficul lucrărilor de remediere pe care urmează să le desfășurați în zonă.

Cu stimă,

VICEPRIMAR,

Decebal Făgădău