



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
VICEPRIMAR
Nr. înreg.: 91849/01.07.2015

Către: **INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII CONSTANȚA**
str. Flămânda nr.50-52, Constanța
Fax: 0241.516105; tel:0241.516139

În atenția: domnului Boiagian Harry Michelle, Inspector-Șef

Ref.: sesizare incident din data de 30.06.2015 din zona faleză Cazino
Constanța

Stimate Domnule Inspector-Șef,

În referire la incidentul din data de 30.06.2015 din zona faleză Cazino Constanța, când balustrada de protecție a cedat, vă comunicăm următoarele informații:

- Municipiul Constanța, în calitate de Beneficiar, a derulat și finalizat Proiectul „Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis”, Cod SMIS 37685, finanțat cu fonduri europene nerambursabile și cu fonduri de la Bugetul local conform Contract de finanțare nr. 3030/02.05.2012;
- În cadrul proiectului s-a încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 127348/18.10.2012 (în valoare de 10.080.233,44 lei fără TVA) cu antreprenorul S.C. ABC VAL S.R.L., cu o durată de execuție de 24 luni de la data emiterii Ordinului de Începere (22.10.2012), iar valoarea lucrărilor de construcție la data încheierii Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 136299/14.10.2014 a fost de 10.079.496,74 lei fără TVA.

Având în vedere faptul că, incidentul înregistrat în după-amiaza zilei de 30.06.2015, a avut loc pe amplasamentul obiectivului mai sus indicat, vă înaintăm alăturat, în vederea verificării situației prin prisma competențelor ce vă revin, următoarele documente:

- PVRTL nr. 136299/14.10.2014;
- Notificarea nr. 70800/21.05.2015 pentru remedierea deficiențelor constatate pe perioada de garanție a lucrărilor aferente acestui obiectiv, însoțită de fotografii;
- Adresa de răspuns a constructorului S.C. ABC VAL S.R.L. înregistrată la Primărie sub nr.72549/25.05.2015, însoțită de Graficul lucrărilor de remediere pentru acest obiectiv;
- Extras din Cartea tehnică a lucrărilor executate, documente de execuție pentru balustrada de protecție alcătuită din elemente verticale – stâlpi ornamentali din fontă turnată și bare metalice.

Față de cele mai sus expuse, adresăm rugămintea de a verifica situația sesizată și de a ne transmite, spre informare, rezultatul acesteia.

Cu deosebită considerație,

VICEPRIMAR,

DECEBAL FĂGĂDĂU