

Nr. Reg.801/28.06.2017

Catre,


**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**


Raspuns la adresa Dumneavoastra nr. 15696/12.06.2017, cu privire la disponibilitatea firmei noastre de a verifica functionarea dispozitivelor medicale ce au facut obiectul contractului de furnizare produse nr. 4907/07.03.2013-Echipeamente specifice Radiologie-lot 4 si Echipamente specifice Planificare familiala- lot 3, va comunicam urmatoarele:

- In data de 27.06.2017, ing. Ivan Zastulka, coordonatorul echipei de service, s-a deplasat la Ambulatoriul din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta- Policlinica 2 pentru a verifica starea de functionare a instalatiilor radiologice. Verificarea s-a efectuat in prezenta domnilor: Marius Orzaru din partea Consiliului Judetean Constanta, Dr. Andrei Baz din partea laboratorului de radiologie si fiz. Elena Leanca din partea Spitalului Judetean Constanta.
- S-a constatat ca Unitatea Sanitara nu indeplineste conditiile legale de functionare lipsind Autorizatia de utilizare sau de detinere, eliberate de CNCAN.
- Au fost verificate urmatoarele instalatii radiologice:
  1. Instalatie pentru Tomografie Computerizata tip: Somatom Emotion 16 Excel Edition, s/n 79005/2013, pusa in functiune la data de 20.06.2014 si s-a eliberat Buletin de Verificare Tehnica conform normelor CNCAN cu nr. 300049708.  
In urma verificarii se observa ca siguranta principala din tabloul electric este intrerupta. Se constata scurtcircuit in partea de alimentare cu energie electrica. Este necesara interventia echipei de service Siemens.
  2. Instalatie Rx pentru radiografie si fluoroscopie tip Luminos Fusion, s/n 20042/2013, pusa in functiune la data de 14.12.2015 si s-a eliberat Buletin de Verificare Tehnica conform normelor CNCAN cu nr. 300053869.  
In urma verificarii se constata probleme de comunicare software fiind necesara reinstalarea software si recalibrarea instalatiei. Este necesara interventia echipei de service Siemens.
  3. Instalatie Rx cu detector digital pentru mamografie tip Mammomat Inspiration, s/n 4587/2013 pusa in functiune la data de 20.06.2014 si s-a eliberat Buletin de Verificare Tehnica conform normelor CNCAN cu nr. 300052361. Se constata buna functionare a instalatiei. Este necesara calibrarea ei.
  4. Instalatii radiologice mobile pentru radiografii la patul bolnavului tip TMS 300, s/n 63-13-12-61 si 63-13-12-62/2013, puse in functiune la data de 20.06.2014 si s-au eliberat Buletine de Verificare Tehnica cu nr. 304 si 305.  
In urma verificarii, instalatia cu seria 63-13-12-62 functioneaza in parametri normali. Instalatia cu seria 63-13-12-61 prezinta defectiuni, consola de comanda afiseaza eroare v3. Este necesara interventia echipei de service Temco.

Luand in cosiderare faptul ca instalatiile radiologice mentionate sunt iesite din garantie, va rugam sa emiteti o comanda in vederea reparatiei.

Cu stima,  
Director General

Dipl. Ing. Bogdan 

  
BUCURESTI  
CLUJ-NAPOCA

Tel: +40-(0)21 252 4650; Fax: +40-(0)21 252 4667

Tel.: +40 - (0)264 - 599 331; Fax: +40 - (0)264 - 596 270

www.temco.ro, e-mail: office@temco.ro