



PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 529 / 22.11.2023
privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de _____,

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 226985 / 22.11.2023, raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța nr. 194463 / 22.11.2023, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 – de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 – pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- pct. 168 din Titlul IX – Impozite și taxe locale – din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În aplicarea prevederilor HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite,-

Luând în considerare adresa Direcției generale poliția locală nr. 201465/18.10.2023, însoțită de fișa de evaluare cu nr. 189889/09.09.2022, somațiile nr. 214840/11.10.2022, nr. 214870/11.10.2022, nr. 214788/11.10.2022, nr. 235663/08.11.2022, nr. 215025/11.10.2022, nr. 214858/11.10.2022, nr. 237141/10.11.2022 și notele de constatare nr. 25997/09.09.2022 și nr. 33140/18.10.2023,

Ținând cont de dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și de prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

(2) Majorarea prevăzută la alin. (1) se aplică începând cu data de 01.01.2024.

(3) Spațiile din clădire se află în proprietatea unei persoane juridice de drept privat și a unor persoane fizice, după cum urmează:

- apartament situat la parterul clădirii aflat în proprietatea Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, cod de identificare fiscală 5639715;
- apartamente situate la parterul și etajul clădirii aflate în proprietatea persoanelor fizice identificate în anexele*) nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Evaluarea aspectului general al clădirii urmată de încadrarea în categoria celor neîngrijite s-a efectuat potrivit criteriilor aprobate prin anexa la H.C.L. nr. 27/2016, constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare fiind materializată prin următoarele documente justificative întocmite de polițiști locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală:

- fișa de evaluare cu nr. 189889/09.09.2022;
- nota de constatare nr. 25997/09.09.2022;
- somațiile nr. 214840/11.10.2022, nr. 214870/11.10.2022, nr. 214788/11.10.2022, nr. 235663/08.11.2022, nr. 215025/11.10.2022, nr. 214858/11.10.2022, nr. 237141/10.11.2022;
- nota de constatare nr. 33140/18.10.2023;
- planșă foto.

Art. 3 – (1) Prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea la data ieșirii clădirii din categoria celor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate întocmit ca urmare a verificărilor polițiștilor locali.

(2) Verificarea se efectuează la cererea scrisă a proprietarului clădirii din care rezultă conformarea la măsurile de întreținere și menținere în stare salubră a clădirii.

Art. 4 Majorarea impozitului pe clădiri prevăzută de prezenta hotărâre nu înlocuiește sancțiunile și nici nu exonerează de răspundere proprietarii clădirii în ceea ce privește aplicarea prevederilor:

- Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 77/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța;
- oricăror altor reglementări în această materie.

Art. 5 Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrație publică va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța și Direcției Generale Poliția Locală în vederea aducerii la îndeplinire, și Instituției Prefectului - Județul Constanța, spre știință.

(2) Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, va comunica prezenta hotărâre proprietarilor clădirii, respectiv Uniunii Asociațiilor de

*) Anexele conțin date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și de prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


Proprietari Constanța la sediul din municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 11 și persoanelor fizice ale căror date de identificare sunt menționate în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membri.

INIȚIATOR

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC



Ed. I, rev. 00



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

Nr. 226985 / 22.11.2023

REFERAT DE APROBARE

Importanța acordată de legiuitorul primar respectării normelor generale de igienă rezultă din introducerea în Noul Cod fiscal a dispozițiilor art. 489 alin. (5)-(8) care instituie un regim sancționatoriu mai sever, sub forma majorării impozitului, ce vizează pasivitatea titularului dreptului de proprietate față de obligațiile legale de întreținere și curățenie față de propriul bun. În egală măsură, prevederile legale anterior enunțate, conferă autorităților administrației publice locale instrumentul juridic prin care să poată decide și interveni asupra situațiilor care afectează climatul de igienă și sănătate publică, prin măsuri proporționale de constrângere a proprietarilor neglijenți.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Noul Cod fiscal, consiliul local a aprobat HCL nr. 27/2016 care stabilește criteriile de încadrare a imobilelor în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite, precum și procedura de verificare, evaluare și de încadrare a imobilelor într-una dintre cele 3 categorii de impozitare pentru clădiri, respectiv 2 categorii pentru terenuri.

Prin urmare, în aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 27/2016, polițiștii locali au derulat în cursul anului 2022 o serie de verificări ale imobilelor ce nu sunt întreținute în stare corespunzătoare, ocazie cu care au identificat și clădirea situată în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 11.

În urma evaluării aspectului general al clădirii, potrivit criteriilor aprobate prin H.C.L. nr. 27/2016, aceasta a fost încadrată conform fișei de evaluare nr. 189889/09.09.2022 în categoria 3 de impozitare ce corespunde unei majorări cu 300% a impozitului aferent.

Deși proprietarii au fost somați (notificările nr. 214840/11.10.2022, nr. 214870/11.10.2022, nr. 214788/11.10.2022, nr. 235663/08.11.2022, nr. 215025/11.10.2022, nr. 214858/11.10.2022 și nr. 237141/10.11.2022) să ia măsurile de întreținere și menținere a imobilului în stare îngrijită, prin nota de constatare nr. 33140/18.10.2023 polițiștii locali au constatat că aspectul neîngrijit al clădirii se menține, situație care justifică, potrivit prevederilor art. 5 din H.C.L. nr. 27/2016, prezentul demers de inițiere a proiectului de hotărâre ce are ca efect majorarea impozitului pe clădiri.

În consecință, în temeiul dispozițiilor art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

Nr. înreg: 194463 / 22.11.2023

RAPORT

al proiectului de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

În baza dispozițiilor art. 136 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, s-a transmis de secretarul general, în vederea întocmirii raportului de specialitate, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, însoțit de referatul de aprobare al primarului municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac.

Din analiza proiectului de hotărâre, se reține că acesta vizează majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri stabilit și calculat potrivit dispozițiilor art. 455 și urm. și ale art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu anul 2024, pentru clădirea din str. Jupiter nr. 11. Majorarea impozitului derivă din constatarea polițiștilor locali a stării tehnice de clădire neîngrijită și încadrarea, în consecință, în cota 3 de impozitare potrivit punctajului stabilit în concordanță cu criteriile aprobate prin HCL nr. 27/2016.

Documentele care justifică încadrarea clădirii din str. Jupiter nr. 11 în categoria clădirilor neîngrijite întocmite în cadrul procedurii prealabile propunerii de majorare au fost înaintate SPIT prin adresa nr. 201465/18.10.2023, respectiv:

- fișa de evaluare cu nr. 189889/09.09.2022;
- nota de constatare nr. 25997/09.09.2022;
- somațiile nr. 214840/11.10.2022, nr. 214870/11.10.2022, nr. 214788/11.10.2022, nr. 235663/08.11.2022, nr. 215025/11.10.2022, nr. 214858/11.10.2022, nr. 237141/10.11.2022;
- nota de constatare nr. 33140/18.10.2023;
- planșă foto.

Pentru susținerea proiectului de hotărâre, în calitate de compartiment de specialitate, arătăm că:

- baza legală a propunerii este conturată de dispozițiile art. 489 din Codul fiscal denumit marginal „Majorarea impozitelor și taxelor de consiliile locale și județene”, mai exact prevederile alin. (5)-(8), de prevederile pct. 168 de la Titlul IX – Impozite și taxe locale – din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin HG nr. 1/2016 și de prevederile


HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite;

- măsura majorării impozitului potrivit art. 489 alin. (5) din Codul fiscal, așa cum transpare din edictarea normei, are natura juridică a unei sancțiuni mai severe ce are ca scop corijarea atitudinii manifeste de nepăsare a proprietarului față de propriul bun, aspect ce o diferențiază de obligația de plată a impozitului pe clădiri calculat și stabilit în conformitate cu normele fiscale subsumat obligației cetățenilor de a contribui la cheltuielile publice ca îndatorire fundamentală consacrată prin Constituție;
- măsura majorării impozitului în temeiul art. 489 alin. (5)-(8) din Codul fiscal are caracter complementar sancțiunilor aplicate în baza altor reglementări incidente în această materie, pe care nu le înlocuiește și nici nu exonerează proprietarul de răspundere juridică;
- având caracter sancționatoriu, măsura majorării va înceta să își producă efectele la data conformării proprietarului și ieșirea clădirii din categoria celor neîngrijite, ambele constatate prin procesul-verbal de conformitate întocmit de polițiștii locali din cadrul Direcției generale poliția locală.

În concluzie, ținând cont de propunerea înaintată ce vizează majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 11, în temeiul art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport.

Director Executiv

Cristina Aldea





ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
NR. 201465/18.10.2023

[Handwritten signature]
25.10.2023
SUNcert
ISO 9001:2015 CERTIFICAT

SAPIL
24.10.23

[Handwritten signature]

Către,
SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE ȘI TAXE
Bd.Tomis nr. 112
Constanța
<office@spit-ct.ro>

CONSILIUL LOCAL
CONSTANȚA
Nr. 1806/18
An 23 Luna 10 Zi 25

În referire la imobilul din str. Jupiter nr.11-11A vă înaintăm documentația necesară în vederea promovării proiectului de hotărâre pentru majorarea impozitului conform HCL nr.27/2016, imobil menținut în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite a imobilelor situate în municipiul Constanța.

- Atașam prezentei următoarele documente în original:
- fișa de criterii nr.189889/09.09.2022;
 - nota de constatare nr.25997/09.09.2022;
 - somație nr.214840/11.10.2022 pentru dna.CARAGEA ALEXANDRINA, confirmare de primire nr.69866/14.10.2022;
 - somație nr.214870/11.10.2022 pentru dna.ORZESCU GEORGETA CAMELIA și confirmare de primire 69894/27.10.2022;
 - somație nr.214788/11.10.2022 pentru dna.BURLACU EUGENIA și confirmare de primire 69892/20.10.2022;
 - somație nr.235663/08.11.2022 pentru UNIUNEA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI CONSTANȚA și confirmarea de primire 66639/15.11.2022;
 - somație nr.215025/11.10.2022 pentru dl. CIOABLĂ DORU TIBERIU, confirmare de primire și plicul retur nr.69895, proces-verbal de afișare nr.245414/21.11.2022;
 - somație nr.214858/11.10.2022 pentru dl.BURLACU VIOREL, confirmare de primire și plicul retur nr.69893, proces-verbal de afișare nr.236298/09.11.2022;
 - somație nr.237141/10.11.2022 pentru dna.CIOABLĂ LUMINIȚA DĂNUȚA și confirmare de primire 68352/21.10.2022;
 - nota de constatare nr.33140/18.10.2023 cu privire la menținerea stării de neîntreținere;
 - foto imobil.

Persoane de contact: polițiști locali Brezeanu Daniela și Moise Gabriel, tel. sau

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
IONUȚ DUMITRU
[Handwritten signature]
ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ
POLIȚIA LOCALĂ
CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

Str. Amzacea, Nr. 13, Etaj 1
Tel: 0241484216 , Fax: 0241484225
Email: politia.locala@primaria-constanta.ro

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA



Constanța
Nr. 189889/09.09.2022
Ex. nr. 1 / 1
NESECRET

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
SERVICIUL CONTROL ACTIVITATE COMERCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI
DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
BIROUL CONTROL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFISAJUL STRADAL

ANEXĂ LA HCL NR. 27/23.02.2016

CRITERII

privind încadrarea în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite a imobilelor situate în municipiul
Constanța

I. CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN
CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE

Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresa Str. Jupiter nr. 11-11A
Data _____

1. Acoperiș		PR	PT
Învelitoare*			
Nu este cazul	Nu există		
Fără degradări		0	
Degradări minore	Învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reșezarea materialului învelitorii și remedieri locale	2	2
Degradări medii	Învelitoarea lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10%-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.	7	
Degradări majore	Învelitoarea lipsește și/sau e degradată în proporție de 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe. Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.	10	

*Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streășină, atic*			
Fără degradări		0	0
Degradări minore	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.	2	
Degradări medii	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30%.	7	

	din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială.		
Degradări majore	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători.	10	

*Indiferent dacă este streășină orizontală, înclinată sau înfundată

Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie*			
Nu este cazul	Nu Există		
Fără degradări		0	
Degradări minore	Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor	2	2
Degradări medii	Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială.	7	
Degradări majore	Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.	10	

*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică(dacă există), etc.

2. Fațade			
Tencuială*			
Fără degradări		0	
Degradări minore	Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală.	2	
Degradări medii	Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.	7	7
Degradări majore	Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din suprafață. Suprafețele se refac total.	10	

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

Zugrăveală*			
Fără degradări		0	
Degradări minore	Zugră veala exfoliată incidental. Posibilă remediere punctuală.	2	
Degradări medii	Zugrăveală exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.	3	
Degradări Majore	Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total.	4	4

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc.componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâmplărie*			
Fără degradări		0	
Degradări minore	Vopsire defectuasă (scorjită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.	2	
Degradări medii	Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.	3	3
Degradări majore	Materialele componente puternic deteriorate și deformate.	4	

	Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă		
--	---	--	--

*Elementele de tâmplărie: ferestre(împreună cu obloane) , uși(împreună cu vitrine, porți de acces)

Elemente decorative*			
Nu este cazul			
Fără degradări		0	0
Degradări minore	Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici.	2	
Degradări medii	Elemente decorative care lipsesc de pe faăade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.	3	
Degradări majore	Elementa decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc pentru trecători.	4	

*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier , tablă, polistiren, etc.

3.DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR			
Șarpantă*			
Nu este cazul			
Fără degradări		0	0
Degradări medii	Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.	7	
Degradări majore	Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.	10	

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

Pereți*			
Fără degradări		0	
Degradări medii	Elemente lipsă pe suprafețe mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.	7	7
Degradări majore	Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători. Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și reparații capitale.	22	

*Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.

Împrejmuire*			
Nu este cazul	Nu există		
Fără degradări		0	0
Degradări minore	Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remediarea punctuală.	2	
Degradări medii	Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.	3	
Degradări majore	Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Lipsesc elemente de împrejmuire. Risc pentru trecători.	4	

*Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elemntele decorative.

ÎNCADRARE ÎN ZONĂ			
Circulații publice perimetrare	Drum asfaltat	2	2
	Drum neasfaltat	1	
Rețele de utilități publice	Zona dispune de utilități	2	2
	Zona nu dispune de utilități	1	
Instituții publice sau culturale	În zonă sunt instituții publice sau culturale	2	
	În zonă nu sunt instituții publice sau culturale	1	1
Gradul de amenajare a spațiului public din perimetrul imediat	Spațiu public amenajat/întreținut	2	2
	Spațiu public neamenajat/neîntreținut	1	
	În zonă nu sunt spații publice	0	
Funcțiunea predominantă a zonei	Zonă centrală/istorică/turistică	4	4
	Zonă comercială	3	
	Zonă rezidențială	2	
	Zonă industrială	1	

Cauzele probabile ale degradărilor

Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc.

Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri

Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a RLU, etc.

OBSERVAȚII

Calculul punctajului în urma evaluării

Punctajul total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însușind punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referință. În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual. Reprezintă valoarea estimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctaj total/punctaj de referință x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

CATEGORIA DE IMPOZITARE A CLĂDIRII

Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 30,00% și 59,99%

Categoria 2. Supraimpozitare cu 400% pentru punctajul procentual între 60,00% și 79,99%

Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 80,00% și 100,00%

PUNCTAJUL TOTAL	PUNCTAJ REFERINȚĂ	PUNCTAJ PROCENTUAL	CATEGORIA IMPOZITARE	DE
36	100	36%	3	

POLIȚIST LOCAL
BREZEANU DANIELA
MOISE GABRIEL



SESIZARE CONTROL INOPINAT CONTROL TEMATIC/ PLANIFICAT

NOTĂ DE CONSTATARE NR. 25997
 Încheiată astăzi 09.09 2022 ora. 12⁰⁰

Subsemnatii Moise Gabriel Bizeranu Samela în calitate de polițiști locali în cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcția Generală Poliția Locală, în baza legitimațiilor nr. 1250, la controlul efectuat la S.C./A.F./P.F. Imobil, cu sediul în _____,

C.U.I./CNP _____, J/F 1 / _____, reprezentată de _____ în calitate de _____, având punct de lucru _____, situat în Constanța, str Jupiter nr. 11-11A în prezența d-lui (d-nei) _____, având calitatea de _____, domiciliat(ă) în _____, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria _____, nr. _____, eliberat(ă) de _____ an _____, am constatat următoarele:

In urma verificării la efectuate în teren s-a constatat faptul că imobilul situat în raion Constanța str. Jupiter nr. 11-11A prezintă degradări la nivelul pardosii, tâmplăriei și sistemului de încălzire a apelor pluviale (găleaburi și burlane) conform Fișii de evaluare privind încălzirea, în categoria clădirilor și terenurilor menajate a imobilelor situate în municipiul Constanța w. 04889/ 09.09 2022

Au fost prezentate următoarele documente: MOD DEȚINERE SPAȚIU AF/VIZA
 AVIZ/VIZA CONTRACT SALUBRIZARE CU AC
 CADASTRU DECLARAȚIE/TAXĂ AFIȘAJ ALTE DOCUMENTE

Înștiințare

DI.(D-na) _____ este solicitat(ă) să se prezinte la Primăria municipiului Constanța, Direcția Generală Poliția Locală, str. Amzacea nr.13, tel. 0241484212, fax 0241484220, în data de _____, ora _____, pentru prezentarea următoarelor documente:

POLIȚIȘTI LOCALI,
Moise Gabriel Bizeranu
 (numele și prenumele)
 semnătura Samela

AM PRIMIT UN EXEMPLAR,

 (numele și prenumele)
 semnătura

Secret



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
SERVICIUL CONTROL ACTIVITATE COMERCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI
ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
NR.214840/11.10.2022



Către,

În referire la imobilul aflat în proprietatea dumneavoastră, situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr.11-11A, vă comunicăm faptul că acesta a fost evaluat în categoria 3 de impozitare conform HCL nr. 27/2016, privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite punctajul procentual obținut fiind 36%, conform Fișei de criterii nr.189889/09.09.2022, anexată prezentei.

Drept urmare, vă somăm ca în termen 6 luni de la data comunicării prezentei să luați măsurile de întreținere necesare și să mențineți în continuare imobilul în stare de îngrijire, cu respectarea elementelor de arhitectură existente și a culorii, în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată.

Menționăm că termenul de 6 luni este defalcat astfel:

- două luni pentru obținerea certificatului de urbanism în scopul autorizării construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții;
- două luni pentru obținerea avizelor, acordurilor și actelor administrative specifice ale organismelor administrației publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare, proprietarul având obligația prezentării acestora organelor de control;
- două luni pentru obținerea autorizației de construire în vederea construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții.

În urma neluării măsurilor impuse de starea imobilului evaluat, se va întocmi o notă de constatare în care se va consemna menținerea clădirii în categoria celor neîngrijite, în baza căreia primarul va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului cu 300% pentru imobilul dumneavoastră, conform prevederilor HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor

Str. Amzacea, Nr. 13, Etaj 1
Tel: 0241484216 , Fax: 0241484225
Email: politia.locala@primaria-constanta.ro

de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite.

În situația conformării în termenul dispus prin prezenta, vă solicităm să vă prezentați la sediul Direcției generale poliția locală din str. Amzacea nr.13, orele 09,00-11,00, telefon 0241484216, pentru întocmirea unui proces verbal de conformitate.

Persoane de contact: polițiști locali Brezeanu Daniela și Moise Gabriel, tel.0786 800489 sau 0786 796809.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

IONUȚ DUMITRU




DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ȘERBAN TOADER



ȘEF BIROU


FLORIN TUDOSE



POLIȚISTI LOCALI

DANIELA BREZEANU

GABRIEL MOISE



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
SERVICIUL CONTROL ACTIVITATE COMERCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI
ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
NR.214870/11.10.2022



Către,

În referire la imobilul aflat în proprietatea dumneavoastră, situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr.11-11A, vă comunicăm faptul că acesta a fost evaluat în categoria 3 de impozitare conform HCL nr. 27/2016, privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite punctajul procentual obținut fiind 36%, conform Fișei de criterii nr.189889/09.09.2022, anexată prezentei.

Drept urmare, vă somăm ca în termen 6 luni de la data comunicării prezentei să luați măsurile de întreținere necesare și să mențineți în continuare imobilul în stare de îngrijire, cu respectarea elementelor de arhitectură existente și a culorii, în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată.

Menționăm că termenul de 6 luni este defalcat astfel:

- două luni pentru obținerea certificatului de urbanism în scopul autorizării construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții;
- două luni pentru obținerea avizelor, acordurilor și actelor administrative specifice ale organismelor administrației publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare, proprietarul având obligația prezentării acestora organelor de control;
- două luni pentru obținerea autorizației de construire în vederea construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții.

În urma neluării măsurilor impuse de starea imobilului evaluat, se va întocmi o notă de constatare în care se va consemna menținerea clădirii în categoria celor neîngrijite, în baza căreia primarul va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului cu 300% pentru imobilul dumneavoastră, conform prevederilor HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor

Str. Amzacea, Nr. 13, Etaj 1
Tel: 0241484216 , Fax: 0241484225
Email: politia.locala@primaria-constanta.ro

de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite.

În situația conformării în termenul dispus prin prezenta, vă solicităm să vă prezentați la sediul Direcției generale poliția locală din str. Amzacea nr.13, orele 09,00-11,00, telefon 0241484216, pentru întocmirea unui proces verbal de conformitate.

Persoane de contact: polițiști locali Brezeanu Daniela și Moise Gabriel, tel.0786 800489 sau 0786 796809.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

IONUȚ DUMITRU



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ȘERBAN TOADER




ȘEF BIROU

FLORIN TUDOSE



POLIȚISTI LOCALI

DANIELA BREZEANU



GABRIEL MOISE



Scopul



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
SERVICIUL CONTROL ACTIVITATE COMERCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI
ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
NR.214788/11.10.2022



Către,

În referire la imobilul aflat în proprietatea dumneavoastră, situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr.11-11A, vă comunicăm faptul că acesta a fost evaluat în categoria 3 de impozitare conform HCL nr. 27/2016, privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite punctajul procentual obținut fiind 36%, conform Fișei de criterii nr.189889/09.09.2022, anexată prezentei.

Drept urmare, vă somăm ca în termen 6 luni de la data comunicării prezentei să luați măsurile de întreținere necesare și să mențineți în continuare imobilul în stare de îngrijire, cu respectarea elementelor de arhitectură existente și a culorii, în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată.

Menționăm că termenul de 6 luni este defalcat astfel:

- două luni pentru obținerea certificatului de urbanism în scopul autorizării construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții;
- două luni pentru obținerea avizelor, acordurilor și actelor administrative specifice ale organismelor administrației publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare, proprietarul având obligația prezentării acestora organelor de control;
- două luni pentru obținerea autorizației de construire în vederea construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții.

În urma neluării măsurilor impuse de starea imobilului evaluat, se va întocmi o notă de constatare în care se va consemna menținerea clădirii în categoria celor neîngrijite, în baza căreia primarul va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului cu 300% pentru imobilul dumneavoastră, conform prevederilor HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor

Str. Amzacea, Nr. 13, Etaj 1
Tel: 0241484216 , Fax: 0241484225
Email: politia.locala@primaria-constanta.ro

de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite.

În situația conformării în termenul dispus prin prezenta, vă solicităm să vă prezentați la sediul Direcției generale poliția locală din str. Amzacea nr.13, orele 09,00-11,00, telefon 0241484216, pentru întocmirea unui proces verbal de conformitate.

Persoane de contact: polițiști locali Brezeanu Daniela și Moise Gabriel, tel sau L.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

IONUȚ DUMITRU



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ȘERBAN TOADER



ȘEF BIROU

FLORIN TUDOSE



POLIȚISTI LOCALI

DANIELA BREZEANU

GABRIEL MOISE



Scara



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
SERVICIUL CONTROL ACTIVITATE COMERCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI
ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
NR.235663/08.11.2022



Către,
UNIUNEA ASOCIAȚIILOR DE
PROPRIETARI CONSTANȚA
Str. Jupiter nr.11 et.2
Constanța

În referire la imobilul aflat în proprietatea dumneavoastră, situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr.11-11A, vă comunicăm faptul că acesta a fost evaluat în categoria 3 de impozitare conform HCL nr. 27/2016, privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite punctajul procentual obținut fiind 36%, conform Fișei de criterii nr.189889/09.09.2022, anexată prezentei.

Drept urmare, vă somăm ca în termen 6 luni de la data comunicării prezentei să luați măsurile de întreținere necesare și să mențineți în continuare imobilul în stare de îngrijire, cu respectarea elementelor de arhitectură existente și a culorii, în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată.

Menționăm că termenul de 6 luni este defalcat astfel:

- două luni pentru obținerea certificatului de urbanism în scopul autorizării construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții;
- două luni pentru obținerea avizelor, acordurilor și actelor administrative specifice ale organismelor administrației publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare, proprietarul având obligația prezentării acestora organelor de control;
- două luni pentru obținerea autorizației de construire în vederea construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții.

În urma neluării măsurilor impuse de starea imobilului evaluat, se va întocmi o notă de constatare în care se va consemna menținerea clădirii în categoria celor neîngrijite, în baza căreia primarul va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului cu 300% pentru imobilul dumneavoastră, conform prevederilor HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor

Str. Amzacea, Nr. 13, Etaj 1
Tel: 0241484216 , Fax: 0241484225
Email: politia.locala@primaria-constanta.ro

3912

de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite.

În situația conformării în termenul dispus prin prezenta, vă solicităm să vă prezentați la sediul Direcției generale poliția locală din str. Amzacea nr.13, orele 09,00-11,00, telefon 0241484216, pentru întocmirea unui proces verbal de conformitate.

Persoane de contact: polițiști locali Brezeanu Daniela și Moise Gabriel, tel. sau

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

IONUȚ DUMITRU




DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ȘERBAN TOADER



ȘEF BIROU

FLORIN TUDOSE



POLIȚIST LOCAL

DANIELA BREZEANU



Seang



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
SERVICIUL CONTROL ACTIVITATE COMERCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI
ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
NR.215025/11.10.2022



Către,

În referire la imobilul aflat în proprietatea dumneavoastră, situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr.11-11A, vă comunicăm faptul că acesta a fost evaluat în categoria 3 de impozitare conform HCL nr. 27/2016, privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite punctajul procentual obținut fiind 36%, conform Fișei de criterii nr.189889/09.09.2022, anexată prezentei.

Drept urmare, vă somăm ca în termen 6 luni de la data comunicării prezentei să luați măsurile de întreținere necesare și să mențineți în continuare imobilul în stare de îngrijire, cu respectarea elementelor de arhitectură existente și a culorii, în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată.

Menționăm că termenul de 6 luni este defalcat astfel:

- două luni pentru obținerea certificatului de urbanism în scopul autorizării construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții;
- două luni pentru obținerea avizelor, acordurilor și actelor administrative specifice ale organismelor administrației publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare, proprietarul având obligația prezentării acestora organelor de control;
- două luni pentru obținerea autorizației de construire în vederea construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții.

În urma neluării măsurilor impuse de starea imobilului evaluat, se va întocmi o notă de constatare în care se va consemna menținerea clădirii în categoria celor neîngrijite, în baza căreia primarul va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului cu 300% pentru imobilul dumneavoastră, conform prevederilor HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor

Str. Amzacea, Nr. 13, Etaj 1
Tel: 0241484216 , Fax: 0241484225
Email: politia.locala@primaria-constanta.ro

de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite.

În situația conformării în termenul dispus prin prezenta, vă solicităm să vă prezentați la sediul Direcției generale poliția locală din str. Amzacea nr.13, orele 09,00-11,00, telefon 0241484216, pentru întocmirea unui proces verbal de conformitate.

Persoane de contact: polițiști locali Brezeanu Daniela și Moise Gabriel, te
sa.

Cu stimă,


DIRECTOR GENERAL

IONUȚ DUMITRU



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ȘERBAN TOADER



ȘEF BIROU


FLORIN TUDOSE



POLIȚISTI LOCALI

DANIELA BREZEANU

GABRIEL MOISE



Somaf



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
SERVICIUL CONTROL ACTIVITATE COMERCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI
ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII
BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
NR.214858/11.10.2022



Către,

În referire la imobilul aflat în proprietatea dumneavoastră, situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr.11-11A, vă comunicăm faptul că acesta a fost evaluat în categoria 3 de impozitare conform HCL nr. 27/2016, privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite punctajul procentual obținut fiind 36%, conform Fișei de criterii nr.189889/09.09.2022, anexată prezentei.

Drept urmare, vă somăm ca în termen 6 luni de la data comunicării prezentei să luați măsurile de întreținere necesare și să mențineți în continuare imobilul în stare de îngrijire, cu respectarea elementelor de arhitectură existente și a culorii, în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată.

Menționăm că termenul de 6 luni este defalcat astfel:

- două luni pentru obținerea certificatului de urbanism în scopul autorizării construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții;
- două luni pentru obținerea avizelor, acordurilor și actelor administrative specifice ale organismelor administrației publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare, proprietarul având obligația prezentării acestora organelor de control;
- două luni pentru obținerea autorizației de construire în vederea construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții.

În urma neluării măsurilor impuse de starea imobilului evaluat, se va întocmi o notă de constatare în care se va consemna menținerea clădirii în categoria celor neîngrijite, în baza căreia primarul va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului cu 300% pentru imobilul dumneavoastră, conform prevederilor HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor

Str. Amzacea, Nr. 13, Etaj 1
Tel: 0241484216 , Fax: 0241484225
Email: politie.locala@primaria-constanta.ro

de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite.

În situația conformării în termenul dispus prin prezenta, vă solicităm să vă prezentați la sediul Direcției generale poliția locală din ștr. Amzacea nr.13, orele 09,00-11,00, telefon 0241484216, pentru întocmirea unui proces verbal de conformitate.

Persoane de contact: polițiști locali Brezeanu Daniela și Moise Gabriel, tel sau

Cu stimă,


DIRECTOR GENERAL

IONUȚ DUMITRU




DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ȘERBAN TOADER



ȘEF BIROU


FLORIN TUDOSE



POLIȚISTI LOCALI

DANIELA BREZEANU

GABRIEL MOISE





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL
NR.237141/10.11.2022

Scanned



Către,

În referire la imobilul aflat în proprietatea dumneavoastră, situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr.11-11A, vă comunicăm faptul că acesta a fost evaluat în categoria 3 de impozitare conform HCL nr. 27/2016, privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite punctajul procentual obținut fiind 36%, conform Fișei de criterii nr.189889/09.09.2022, anexată prezentei.

Drept urmare, vă somăm ca în termen 6 luni de la data comunicării prezentei să luați măsurile de întreținere necesare și să mențineți în continuare imobilul în stare de îngrijire, cu respectarea elementelor de arhitectură existente și a culorii, în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată.

Menționăm că termenul de 6 luni este defalcat astfel:

- două luni pentru obținerea certificatului de urbanism în scopul autorizării construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții;
- două luni pentru obținerea avizelor, acordurilor și actelor administrative specifice ale organismelor administrației publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare, proprietarul având obligația prezentării acestora organelor de control;
- două luni pentru obținerea autorizației de construire în vederea construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții.

În urma neluării măsurilor impuse de starea imobilului evaluat, se va întocmi o notă de constatare în care se va consemna menținerea clădirii în categoria celor neîngrijite, în baza căreia primarul va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului cu 300% pentru imobilul dumneavoastră, conform prevederilor HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite.

Str. Amzacea, Nr. 13, Etaj 1
Tel: 0241484216 , Fax: 0241484225
Email: politia.locala@primaria-constanta.ro

În situația conformării în termenul dispus prin prezenta, vă solicităm să vă prezentați la sediul Direcției generale poliția locală din str. Amzacea nr.13, orele 09,00-11,00, telefon 0241484216, pentru întocmirea unui proces verbal de conformitate.

Persoane de contact: polițiști locali Brezeanu Daniela și Moise Gabriel, tel. sau 07

Cu stimă,


DIRECTOR GENERAL

IONUȚ DUMITRU




DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ȘERBAN TOADER



ȘEF BIROU

FLORIN TUDOSE



POLIȚIST LOCAL

DANIELA BREZEANU





SESIZARE CONTROL INOPINAT CONTROL TEMATIC/ PLANIFICAT

NOTĂ DE CONSTATARE NR. 33140
 Încheiată astăzi 18.10.2023 ora. 11:45

Subsemnatii Brozeanu D, Morze G în calitate de polițiști locali în cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcția Generală Poliția Locală, în baza legitimațiilor nr. 50, 12, la controlul efectuat la S.C./A.F./P.F. Mobal, cu sediul în _____, C.U.I./CNP _____, J/F _____ / _____ / _____, reprezentată de _____, în calitate de _____, având punct de lucru _____, situat în SIR JUPITER NR 11-11A în prezența d-lui (d-nei) _____, având calitatea de _____, domiciliat(ă) în _____, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria _____, nr. _____, eliberat(ă) de _____ an _____, am constatat următoarele:

La verificarea efectuată s-a constatat faptul că proprietarii mobilului nu au luat măsurile necesare de remediere a deficiențelor ce au dus la degradarea mobilului din str. Jupiter nr. 11-11A, necesitându-se forța acțiunii descentrale în baza de competență nr. 177605/25.08.2022.

Au fost prezentate următoarele documente: MOD DEȚINERE SPAȚIU IAF/VIZA
 AVIZ/VIZA CONTRACT SALUBRIZARE CU AC
 CADASTRU DECLARAȚIE/TAXĂ AFIȘAJ ALTE DOCUMENTE

Înștiințare

DI.(D-na) _____ este solicitat(ă) să se prezinte la Primăria municipiului Constanța, Direcția Generală Poliția Locală, str. Amzacea nr.13, tel. 0241484212, fax 0241484220, în data de _____, ora _____, pentru prezentarea următoarelor documente:

POLIȚIȘTI LOCALI,
Brozeanu D
 (numele și prenumele)
 semnătura Morze G

AM PRIMIT UN EXEMPLAR,

 (numele și prenumele)
 semnătura