



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**MUNICIPIUL CONSTANȚA**  
**CONSILIUL LOCAL**

PROIECT DE HOTĂRĂRE AVIZAT,  
 SECRETAR GENERAL,  
 FULVIA-ANTONELA DINESCU

**PROIECT DE HOTĂRĂRE Nr. 517 / 22.11.2023**  
**privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată**  
**în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 19, ca urmare a**  
**constatării stării tehnice de clădire neîngrijită**

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 226355/21.11.2023, raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța nr. 194435/22.11.2023, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- pct. 168 din Titlul IX - Impozite și taxe locale - din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În aplicarea prevederilor HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite,

Luând în considerare adresa Direcției Generale Poliția Locală cu nr. 201477/18.10.2023 însoțită de fișa de evaluare nr. 4316/09.01.2023, somația nr. 5863/11.01.2023 și notele de constatare nr. 27667/09.01.2023 și nr. 33141/18.10.2023,

Ținând cont de dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și de prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - (1) Se aprobă majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

(2) Majorarea prevăzută la alin. (1) se aplică începând cu data de 01.01.2024.

(3) Datele de identificare ale proprietarului clădirii sunt menționate în anexa\*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

\*) Anexa conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și de prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 2 Evaluarea aspectului general al clădirii urmată de încadrarea în categoria celor neîngrijite s-a efectuat potrivit criteriilor aprobate prin anexa la H.C.L. nr. 27/2016, constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare fiind materializată prin următoarele documente justificative întocmite de polițiști locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală:

- nota de constatare nr. 27667/09.01.2023;
- fișa de evaluare nr. 4316/09.01.2023;
- somația nr. 5863/11.01.2023;
- nota de constatare nr. 33141/18.10.2023.

Art. 3 – (1) Prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea la data ieșirii clădirii din categoria celor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate întocmit ca urmare a verificărilor polițiștilor locali.

(2) Verificarea se efectuează la cererea scrisă a proprietarului clădirii din care rezultă conformarea la măsurile de întreținere și menținere în stare salubă a clădirii.

Art. 4 Majorarea impozitului pe clădiri prevăzută de prezenta hotărâre nu înlocuiește sancțiunile și nici nu exonerează de răspundere proprietarul clădirii, cu datele de identificare prevăzute în anexă, în ceea ce privește aplicarea prevederilor:

- Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 77/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța;
- oricăror altor reglementări în această materie.

Art. 5 – (1) Compatimentul secretariat, relații consiliul local și administrație publică va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța și Direcției Generale Poliția Locală în vederea aducerii la îndeplinire, și Instituției Prefectului - Județul Constanța, spre știință.

(2) Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre proprietarului clădirii ale cărui date de identificare sunt menționate în anexa la prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: \_\_\_\_\_ pentru, \_\_\_\_\_ împotriva, \_\_\_\_\_ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție \_\_\_\_\_ consilieri din 27 membri.

INIȚIATOR

PRIMAR  
VERGIL CHIȚAC





ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR

Nr. 226355 / 21.11.2023

## REFERAT DE APROBARE

Importanța acordată de legiuitorul primar respectării normelor generale de igienă rezultă din introducerea în Noul Cod fiscal a dispozițiilor art. 489 alin. (5)-(8) care instituie un regim sancționatoriu mai sever, sub forma majorării impozitului, ce vizează pasivitatea titularului dreptului de proprietate față de obligațiile legale de întreținere și curățenie față de propriul bun. În egală măsură, prevederile legale anterior enunțate, conferă autorităților administrației publice locale instrumentul juridic prin care să poată decide și interveni asupra situațiilor care afectează climatul de igienă și sănătate publică, prin măsuri proporționale de constrângere a proprietarilor neglijenți.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Noul Cod fiscal, Consiliul local a aprobat HCL nr. 27/2016 care stabilește criteriile de încadrare a imobilelor în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite, precum și procedura de verificare, evaluare și de încadrare a imobilelor într-una dintre cele 3 categorii de impozitare pentru clădiri, respectiv 2 categorii pentru terenuri.

Prin urmare, în aplicarea prevederilor HCL nr. 27/2016, polițiștii locali au derulat în anul 2023 o serie de verificări ale imobilelor ce nu sunt întreținute în stare corespunzătoare, ocazie cu care au identificat și clădirea situată în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 19, aflată în proprietatea unei persoane fizice.

În urma evaluării aspectului general al clădirii, potrivit criteriilor aprobate prin H.C.L. nr. 27/2016, aceasta a fost încadrată conform fișei de evaluare nr. 4316/09.01.2023 în categoria 2 de impozitare ce corespunde unei majorări cu 400% a impozitului aferent.

Deși proprietarul a fost somat (notificarea nr. 5863/11.01.2023) să ia măsurile de întreținere și mentinere a imobilului în stare îngrijită, prin nota nr. 33141/18.10.2023 polițiștii locali au constatat că aspectul neîngrijit al clădirii se menține, situație care justifică, potrivit prevederilor art. 5 din H.C.L. nr. 27/2016, prezentul demers de inițiere a proiectului de hotărâre ce are ca efect majorarea impozitului pe clădiri.

În consecință, în temeiul dispozițiilor art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

Nr. înreg: 794435 / 22.11.2023

## RAPORT

### al proiectului de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

În baza dispozițiilor art. 136 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, s-a transmis de secretarul general, în vederea întocmirii raportului de specialitate, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, însoțit de referatul de aprobare al primarului municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac.

Din analiza proiectului de hotărâre, se reține că acesta vizează majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri stabilit și calculat potrivit dispozițiilor art. 455 și urm. și ale art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu anul 2024, pentru clădirea din str. Răscoala din 1907 nr. 19. Majorarea impozitului derivă din constatarea polițiștilor locali a stării tehnice de clădire neîngrijită și încadrarea, în consecință, în categoria 2 de impozitare potrivit punctajului stabilit în concordanță cu criteriile aprobate prin H.C.L. nr. 27/2016.

Documentele care justifică încadrarea clădirii din str. Răscoala din 1907 nr. 19 în categoria clădirilor neîngrijite întocmite în cadrul procedurii prealabile propunerii de majorare au fost înaintate SPIT prin adresa nr. 201477/18.10.2023, respectiv:

- nota de constatare nr. 27667/09.01.2023;
- fișa de evaluare nr. 4316/09.01.2023;
- somația nr. 5863/11.01.2023;
- nota de constatare nr. 33141/18.10.2023.

Pentru susținerea proiectului de hotărâre, în calitate de organ de specialitate, arătăm că:

- baza legală a propunerii este reprezentată de dispozițiile art. 489 din Codul fiscal denumit marginal „Majorarea impozitelor și taxelor de consiliile locale și județene”, mai exact prevederile alin. (5)-(8), de prevederile pct. 168 de la Titlul IX – Impozite și taxe locale – din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin HG nr. 1/2016 și de prevederile HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite;

- măsura majorării impozitului potrivit art. 489 alin. (5) din Codul fiscal, așa cum transpare din edictarea normei, are natura juridică a unei sancțiuni mai severe ce are ca scop corijarea atitudinii manifeste de nepăsare a proprietarului față de propriul bun, aspect ce o diferențiază de obligația de plată a impozitului pe clădiri calculat și stabilit în conformitate cu normele fiscale subsumată obligației cetățenilor de a contribui la cheltuielile publice ca îndatorire fundamentală consacrată prin Constituție;
- cerința din cuprinsul pct. 168 lit. g) de la Titlul IX din HG nr. 1/2016, care reclamă menționarea în conținutul proiectului de hotărâre a datelor de identificare a proprietarilor imobilului, raportată la împrejurarea că proprietarii imobilului sunt persoane fizice impune, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679, precizarea separată (anexă care nu se publică) în proiectul de hotărâre a datelor de identificare ale proprietarului respectiv numele, prenumele și domiciliul potrivit dreptului comun;
- măsura majorării impozitului în temeiul art. 489 alin. (5)-(8) din Codul fiscal are caracter complementar sancțiunilor aplicate în baza altor reglementări incidente în această materie, pe care nu le înlocuiește și nici nu exonerează proprietarul de răspundere juridică;
- având caracter sancționatoriu, măsura majorării va înceta să își producă efectele la data conformării proprietarului și ieșirea clădirii din categoria celor neîngrijite, ambele constatate prin procesul-verbal de conformitate întocmit de polițiștii locali din cadrul Direcției generale poliția locală.

În concluzie, ținând cont de propunerea înaintată ce vizează majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr. 19, în temeiul art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport.

Director Executiv,

Cristina Aldea





ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ  
BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL  
NR. 201477/18.10.2023

Marcel's  
25.10.2023  
J  
UIN cert  
SCA ROM (02) 0250 SC BATE ROULEU

SAPIC  
24.10.23  
[Signature]

Către,  
**SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE ȘI TAXE**  
Bd. Tomis nr. 112  
Constanța  
<office@spit-ct.ro>

IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE  
CONSILIUL LOCAL  
CONSTANȚA  
Nr. 1856 Bc  
An 23.10.2023 Zi 29

În referire la imobilul din str. Răscoala din 1907 nr.19+21 vă înaintăm documentația necesară în vederea promovării proiectului de hotărâre pentru majorarea impozitului conform HCL nr.27/2016, imobil menținut în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite a imobilelor situate în municipiul Constanța.

Atașam prezentei următoarele documente în original:

- fișa de criterii nr.4316/09.01.2023;
- nota de constatare nr.27667/09.01.2023;
- somație nr.5863/11.01.2023 pentru dl. POETAȘ IONUȚ, confirmare de primire și plicul retur nr.69822, proces-verbal de afișare nr.42971/03.03.2023;
- nota de constatare nr.33140/18.10.2023 cu privire la menținerea stării de neîntreținere;

Persoane de contact: polițiști locali Brezeanu Daniela și Moise Gabriel, tel.C, sau C

**Cu stimă,**

**DIRECTOR GENERAL**  
**IONUȚ DUMITRU**  
ROMANIA  
POLIȚIA LOCALĂ  
CONSTANȚA  
CONSTANȚA - MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA



Constanța  
Nr. 4316/09.01.2023  
Ex. nr. 1/1  
NESECRET

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ  
SERVICIUL CONTROL ACTIVITATE COMERCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI  
DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII  
BIROUL CONTROL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFISAJUL STRADAL

ANEXĂ LA HCL NR. 27/23.02.2016

## CRITERII

privind încadrarea în categoria clădirilor și terenurilor nêngrijite a imobilelor situate în municipiul  
Constanța

### I. CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN CATEGORIA CLĂDIRILOR NÊNGRIJITE

Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresa Str. Răzvanului nr 1907 nr 19+21

Data 09.01.2023

1. Acoperiș		PR	PT
<b>Învelitoare*</b>			
Nu este cazul	Nu există		
Fără degradări		0	
Degradări minore	Învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reșezarea materialului învelitorii și remedieri locale	2	2
Degradări medii	Învelitoarea lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10%-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.	7	
Degradări majore	Învelitoarea lipsește și/sau e degradată în proporție de 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe. Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.	10	

\*Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streășină, atic*			
Fără degradări		0	
Degradări minore	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.	2	
Degradări medii	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30%	7	7

	din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială.		
Degradări majore	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători.	10	

\*Indiferent dacă este streășină orizontală, înclinată sau înfundată

<b>Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie*</b>			
Nu este cazul	Nu Există		
Fără degradări		0	
Degradări minore	Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor	2	
Degradări medii	Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformat) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială.	7	
Degradări majore	Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.	10	10

\*Indiferent de materiul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică(dacă există), etc.

<b>2. Fațade</b>			
<b>Tencuială*</b>			
Fără degradări		0	
Degradări minore	Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală.	2	
Degradări medii	Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.	7	7
Degradări majore	Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din suprafață. Suprafețele se refac total.	10	

\*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

<b>Zugrăveală*</b>			
Fără degradări		0	
Degradări minore	Zugră veala exfoliată incidental. Posibilă remediere punctuală.	2	
Degradări medii	Zugrăveală exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.	3	
Degradări Majore	Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total.	4	4

\*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc.componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

<b>Tâmplărie*</b>			
Fără degradări		0	
Degradări minore	Vopsire defectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.	2	
Degradări medii	Materialele componente deteriorate, deformat, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.	3	3
Degradări majore	Materialele componente puternic deteriorate și deformat.	4	



	Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă		
--	---	--	--

\*Elementele de tâmplărie: ferestre(împreună cu obloane) , uși(împreună cu vitrine, porți de acces)

<b>Elemente decorative*</b>			
Nu este cazul			
Fără degradări		0	
Degradări minore	Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici.	2	
Degradări medii	Elemente decorative care lipsesc de pe faâade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.	3	3
Degradări majore	Elementa decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc pentru trecători.	4	

\*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier , tablă, polistiren, etc.

<b>3.DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR</b>			
<b>Șarpantă*</b>			
Nu este cazul			
Fără degradări		0	
Degradări medii	Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.	7	
Degradări majore	Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.	10	10

\*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

<b>Pereți*</b>			
Fără degradări		0	
Degradări medii	Elemente lipsă pe suprafețe mari ( colțuri de clădire, soclu ). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.	7	7
Degradări majore	Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători. Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și reparații capitale.	22	

\*Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.

<b>Împrejmuire*</b>			
<b>Nu este cazul</b>	Nu există		
<b>Fără degradări</b>		0	0
<b>Degradări minore</b>	Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.	2	
<b>Degradări medii</b>	Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.	3	
<b>Degradări majore</b>	Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Lipsesc elemente de împrejmuire. Risc pentru trecători.	4	

\*Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elemntele decorative.

ÎNCADRARE ÎN ZONĂ			
Circulații publice perimetrare	Drum asfaltat	2	2
	Drum neasfaltat	1	
Rețele de utilități publice	Zona dispune de utilități	2	2
	Zona nu dispune de utilități	1	
Instituții publice sau culturale	În zonă sunt instituții publice sau culturale	2	2
	În zonă nu sunt instituții publice sau culturale	1	
Gradul de amenajare a spațiului public din perimetrul imediat	Spațiu public amenajat/întreținut	2	2
	Spațiu public neamenajat/neîntreținut	1	
	În zonă nu sunt spații publice	0	
Funcțiunea predominantă a zonei	Zonă centrală/istorică/turistică	4	4
	Zonă comercială	3	
	Zonă rezidențială	2	2
	Zonă industrială	1	

#### Cauzele probabile ale degradărilor

Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc.

Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri

Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a RLU, etc.

#### OBSERVAȚII

*degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri.*

#### Calculul punctajului în urma evaluării

**Punctajul total.** După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însușind punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

**Punctajul de referință.** În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

**Punctajul procentual.** Reprezintă valoarea estimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctaj total/punctaj de referință x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

#### CATEGORIA DE IMPOZITARE A CLĂDIRII

**Categoria 3.** Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 30,00% și 59,99%

**Categoria 2.** Supraimpozitare cu 400% pentru punctajul procentual între 60,00% și 79,99%

**Categoria 1.** Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 80,00% și 100,00%

PUNTAJUL TOTAL	PUNTAJ REFERINȚĂ	PUNTAJ PROCENTUAL	CATEGORIA IMPOZITARE	DE
67	100	67%	2	

POLIȚIST LOCAL  
BREZEANU DANIELA  
MOISE GABRIEL



SESIZARE

CONTROL INOPINAT

CONTROL TEMATIC/ PLANIFICAT

NOTĂ DE CONSTATARE NR. 27667  
 Încheiată astăzi 09.01.2023 ora. 11<sup>00</sup>

Subsemnații Mircea Gabriel, Brucanu Daniela în calitate de polițiști locali în cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcția Generală Poliția Locală, în baza legitimațiilor nr. 12.50, la controlul efectuat la S.C./A.F./P.F. Imobil - locuință, cu sediul în \_\_\_\_\_,

C.U.I./CNP \_\_\_\_\_, J/F 1 / 1, reprezentată de \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_, având punct de lucru \_\_\_\_\_, situat în Constanța str. Răzcoala din 1907 nr. 19+21 în prezența d-lui (d-nei) Pactas Ionuț, având calitatea de proprietar, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat(ă) de \_\_\_\_\_ an \_\_\_\_\_, am constatat următoarele:

La controlul efectuat la imobilul situat în str. Răzcoala din 1907 nr. 19-21 s-a constatat că acesta se află într-o stare de degradare prezentată următoarele deficiențe:

- s-au constatat prezente elemente lipsă precum și închinarea din olănoașă
- elementele de ceramiză sunt degradate
- lipsesc elementele din sistemul de protecție a operei, șurubii (șurubii și barbare)
- potolul prezintă semne de degradare respectiv pierdere a acestora, precum și elemente de colțiere lipsă.

- zugrăvurile sunt exfoliate și deteriorate;  
 - fumulatura exterioară prezintă deteriorări.  
 Apetetele prezentate mai sus, fac obiectul încadrării plătirii în categoria eliberării neingrijite în conformitate cu prevederile HCL nr. 27/2016

Au fost prezentate următoarele documente:  MOD DEȚINERE SPAȚIU  A.F./VIZA  
 AVIZ/VIZA  CONTRACT SALUBRIZARE  CU  AC  
 CADASTRU  DECLARAȚIE/TAXĂ AFIȘAJ  ALTE DOCUMENTE

Înștiințare

DI.(D-na) \_\_\_\_\_ este solicitat(ă) să se prezinte la Primăria municipiului Constanța, Direcția Generală Poliția Locală, str. Amzacea nr.13, tel. 0241484212, fax 0241484220, în data de \_\_\_\_\_, ora \_\_\_\_\_, pentru prezentarea următoarelor documente:

POLIȚIȘTI LOCALI,  
Mircea Gabriel  
 (numele și prenumele)  
Brucanu Daniela  
 semnătura

AM PRIMIT UN EXEMPLAR,  
Pactas Ionuț  
 (numele și prenumele)  
 semnătura



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ  
BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL  
NR. 5863 /11.01.2023

Sosmed



Către,

În referire la imobilul aflat în proprietatea dumneavoastră, situat în municipiul Constanța, str. Răscoala din 1907 nr.19+21, vă comunicăm faptul că acesta a fost evaluat în categoria 2 de impozitare conform HCL nr. 27/2016, privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite punctajul procentual obținut fiind 67%, conform Fișei de criterii nr.4316/09.01.2023, anexată prezentei.

Drept urmare, vă somăm ca în termen 6 luni de la data comunicării prezentei să luați măsurile de întreținere necesare și să mențineți în continuare imobilul în stare de îngrijire, cu respectarea elementelor de arhitectură existente și a culorii, în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată.

Menționăm că termenul de 6 luni este defalcat astfel:

- două luni pentru obținerea certificatului de urbanism în scopul autorizării construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții;
- două luni pentru obținerea avizelor, acordurilor și actelor administrative specifice ale organismelor administrației publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare, proprietarul având obligația prezentării acestora organelor de control;
- două luni pentru obținerea autorizației de construire în vederea construirii/renovării/desființării lucrărilor de construcții.

În urma neluării măsurilor impuse de starea imobilului evaluat, se va întocmi o notă de constatare în care se va consemna menținerea clădirii în categoria celor neîngrijite, în baza căreia primarul va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului cu 400% pentru imobilul dumneavoastră, conform prevederilor HCL nr. 27/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în Municipiul Constanța în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite.

Str. Amzacea, Nr. 13, Etaj 1  
Tel: 0241484216 , Fax: 0241484225  
Email: politia.locala@primaria-constanta.ro

În situația conformării în termenul dispus prin prezenta, vă solicităm să vă prezentați la sediul Direcției generale poliția locală din str. Amzacea nr.13, orele 09,00-11,00, telefon 0241484216, pentru întocmirea unui proces verbal de conformitate.

Persoane de contact: polițiști locali Brezeanu Daniela și Moise Gabriel, tel.0 sau 0

***Cu stimă,***


**DIRECTOR GENERAL**

**IONUȚ DUMITRU**



**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**

**ȘERBAN TOADER**




**ȘEF BIROU**

**FLORIN TUDOSE**



**POLIȚISTI LOCALI**

**DANIELA BREZEANU**



**GABRIEL MOISE**





SESIZARE                       CONTROL INOPINAT                       CONTROL TEMATIC/ PLANIFICAT

NOTĂ DE CONSTATARE NR. 33141  
 Încheiată astăzi 18.10.2023 ora. 12:30

Subsemnatul BOZDEANU D, MOTRE G în calitate de polițist local în cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcția Generală Poliția Locală, în baza legitimațiilor nr. 50, 12, la controlul efectuat la S.C./A.F./P.F.

IMOBIL, cu sediul în \_\_\_\_\_, C.U.I./CNP \_\_\_\_\_, J/F \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, reprezentată de \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, având punct de lucru \_\_\_\_\_, situat în STR LAPDARAI STR 1904

NR 19 + 21 în prezența d-lui (d-nei) \_\_\_\_\_, având calitatea de \_\_\_\_\_, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat(ă) de \_\_\_\_\_ an \_\_\_\_\_, am constatat următoarele:

La inspectia efectuată la adresa de mai sus s-a constatat faptul ca proprietarul nu a luat masuri de remediere ale defectiunilor ce au dus la degradarea imobilului, mentionandu-se starea descrisa in LTR de control nr. 4316/09.01.2023

Au fost prezentate următoarele documente:  MOD DEȚINERE SPAȚIU                       AF/VIZA  
 AVIZ/VIZA                       CONTRACT SALUBRIZARE                       CU                       AC  
 CADASTRU                       DECLARAȚIE/TAXĂ AFIȘAJ                       ALTE DOCUMENTE

Înștiințare

Di.(D-na) \_\_\_\_\_ este solicitat(ă) să se prezinte la Primăria municipiului Constanța, Direcția Generală Poliția Locală, str. Amzacea nr.13, tel. 0241484212, fax 0241484220, în data de \_\_\_\_\_, ora \_\_\_\_\_, pentru prezentarea următoarelor documente:

POLIȚIȘTI LOCALI,

AM PRIMIT UN EXEMPLAR,

(numele și prenumele)  
 semnătura

(numele și prenumele)  
 semnătura